

T250马氏体时效钢晶粒细化热处理

袁钰坤, 葛莉娜, 张鹏博, 朱伟强, 郭刚

西安长峰机电研究所 陕西西安 710065

摘要: 某型号T250马氏体时效钢发动机燃烧室壳体在水压过程中开裂。针对壳体开裂失效展开分析, 采用光学显微镜和扫描电镜观察裂纹形态, 断口形貌, 分析裂纹与金相组织的关系, 综合判断晶粒粗大是造成壳体水压开裂的主要原因, 提出并验证T250马氏体时效钢晶粒细化的措施。

关键词: 开裂失效; 晶粒粗大; 时效钢

1 序言

20世纪80年代, 国际镍公司 (INCO) 研制出无钴马氏体时效钢T250, 该钢在C250基础上去掉Co元素, 降低Mo含量, 增加了Ti含量, 性能接近C250^[1]。1995年, 国内抚顺特有限公司、钢铁研究总院与西安长峰机电研究所联合成功研制国产T250钢。目前, T250钢凭借超高强度和较好的韧性, 已广泛应用于发动机燃烧室壳体。

某型号T250钢发动机燃烧室壳体 (以下简称“壳体”) 由前后连接环和筒体组焊成形, 是发动机上承受高温、高压的关键部件。试制壳体在水压测试过程中发生开裂。

本文以水压试验过程中开裂的壳体为对象, 通过光学显微镜和扫描电镜观察开裂部位的微观形态、断口形貌, 分析了裂纹与金相组织的关系, 找到造成水压裂纹形成的直接原因, 提出并验证了预防水压裂纹的热处理措施。

2 试验方法及结果分析

壳体加工工艺流程为: 原材料→锻造→毛坯固溶→一道次旋压→道次间固溶→二道次旋压→旋压筒体时效→切头组焊前后连接环→焊后时效。

本次失效分析针对该壳体热加工过程进行, 取样编号, 见表1。

2.1 扫描电镜断口分析

对取样进行断口扫描观察 (见图1), Y1是非正常的脆性断口, 呈沿晶断裂, 组织非常粗大; Y2

表1 试样标记

标记	状态说明
Y1	原材料1号时效态
Y2	原材料2号时效态
1S	旋压筒体时效后
2S	焊后时效后
SY1	水压时效壳体取样1号
SY2	水压失效壳体取样2号




图1 断口形貌观察

样品断口正常，属于韧性断口，主要以韧窝为主；1S、2S、SY2均为非正常的脆性断口，呈沿晶断裂；SY1是混合断口，以准解理为主，伴随着少部分沿晶断裂，主要分布在夹杂物形成的孔洞处。

2.2 金相分析

经金相观察，试样的晶粒都非常粗大，如图2所示。Y1、Y2样品的晶粒度分别为2.5级和2.0级，经过重新锻造的1S和2S试样的晶粒度为2级。产品状态SY2的晶粒同样非常粗大，晶粒度为1.5级。




图2 晶粒度

原始状态Y1非正常断裂的形式均为沿晶的脆性断裂，主要是因晶粒和组织粗大而造成的，晶界处未发现析出相。

经过锻造（1S、2S）和水压试验的（SY1、SY2）样品经过热加工后组织不仅没有细化，个别的晶粒尺寸比锻造以前还要粗大，说明锻造工艺存在问题，或锻打次数和终锻温度存在问题，没能细化组织，造成沿晶脆性断裂。

3 改进措施及效果验证

针对马氏体时效钢，分别采用一次正火和双重正火处理的方式细化晶粒^[2]。将原有试样重新编号，按照新的热处理制度再次进行处理，见表2。

经过正火处理后，试样晶粒度有明显的改善，并且双重正火的晶粒细化效果明显好于一次正火。正火处理细化的金相组织如图3所示，晶粒度的评级结果见表3。通过正火处理，在金相组织中，未发现晶界处存在析出相。

表2 试样热处理制度

标记	热处理制度
CY1	960℃ × 1h水冷
CY2	960℃ × 1h水冷+900℃ × 1h水冷
C1S	960℃ × 1h水冷
C2S	960℃ × 1h水冷+900℃ × 1h水冷
CSY1	960℃ × 1h水冷
CSY2	960℃ × 1h水冷+900℃ × 1h水冷




图3 金相组织

表3 晶粒度评级结果 (级)

标记	Y1	Y2	1S	2S	SY1	SY2
失效件	2.5	2.0	2	2	1.5	1.5
标记	CY1	CY2	C1S	C2S	CSY1	CSY2
正火处理后	5.5	6.5	4.5	6.0	4	6.5

通过上述试验论证，将同批锻件加工流程调整为：（原材料→锻造）→双重正火→毛坯固溶→一道次旋压→道次间固溶→二道次旋压→旋压筒体时效→切头组焊前后连接环→焊后时效。

对加工壳体逐件进行水压试验，采用上述流程加工的壳体，水压期间未出现开裂失效及其他失效现象，满足设计水压相关要求。

37Mn5钢管内壁分层缺陷分析与改进

董孟宪¹, 杨小青², 刘玉爱¹, 郭鹏¹

1. 山东广富集团有限公司技术处 山东滨州 256217

2. 豫西集团河南江河机械有限责任公司 河南平顶山 467337

摘要: 采用光学金相、扫描电镜及微区能谱分析等方法, 对37Mn5钢管热变形中内壁分层缺陷进行了分析。结果表明: 分层缝内有大型氧化铝及含Mg复合夹杂物。在连铸生产中, 未在中包的最优寿命周期内生产特殊钢种, 发生包衬卷渣是产生分层的主要原因, 次要原因是保护浇注不良导致了新生氧化铝在水口结瘤、脱落, 污染了钢液。此外, 还有质量检验环节的问题, 并提出了改进的建议。

关键词: 37Mn5钢管; 分层; 包衬卷渣; 保护浇注不良

1 序言

37Mn5钢管执行美国石油协会API SPECT 5CT套管和油管标准, 常用为J55钢级。在钢管生产中, 内壁区分层问题经常出现, 但又无法根除, 主要问题为专业分立、原因分析不到位, 解决措施不力。一些层薄、量少的缺陷可以进行修磨使用, 其他情况只能报废, 损失是极大的。一些文献称为“内鼓包”, 而按照李群等著《钢管生产》的描述, 其特征为: 钢管内表面呈现有规律的凸起且外表面没有损伤, 产生原因为连轧辊修磨量过大或掉肉等, 这种鼓包与内壁分层缺陷不符。参照API 5T1《缺欠术语》的定义应为分层。本文分析了分层缺陷的产生原因, 并提出了改进措施。

2 宏观分析

某次质量异议, 多批次圆钢生产的毛管在定径、减径后出现分层, 特征为: 在内表面的某一区域较集中分布, 呈轴向鼓包状, 个别破裂为翘皮,

缺陷发生率达2.04%, 如图1所示。



图1 缺陷实物形貌

3 缺陷检测分析

3.1 浅层分层分析

在缺陷区横向取样, 分别作光学金相和冷场扫描电镜(日立S-4300)显微图像分析, 在缺陷区两侧的窄缝内及其延长线上均有断续分布的夹杂物, 用EDAX能谱分析仪对夹杂物进行微区成分的半定量分析, 主要为Ca、O、Al、Mg、Si等元素的复合氧化物, 其中Fe元素的波峰均较高, 界面有氧化, 如图2、图3所示。

4 结束语

1) 壳体材料晶粒粗大是造成壳体水压开裂失效的直接原因。

2) T250马氏体时效钢通过正火处理, 可以细化晶粒。

3) T250马氏体时效钢采用双重正火细化晶粒的效果, 优于一次正火。

参考文献:

- [1] 姜越, 尹钟大. 无钴马氏体时效钢的研究现状[J]. 材料科学与工艺, 2004, 12(1): 108-113.
- [2] 罗文英, 蒋静, 刘宪民, 等. 18Ni马氏体时效钢循环相变细晶工艺研究[J]. 热加工工艺, 2012, 41(16): 194-196.

MW 20201214