


新型划线工具

上海连成集团有限公司 (201812) 刘彦龙

在实际生产中,经常会遇到大型圆形工件止口面需要钻孔,这些大型零件外形尺寸较大,一般工序为先划各孔中心线,再钻各孔。对于这种大型零件划线是相当费时间,有时出现小小的错误就得将原来的痕迹抹去,重头再来。这是相当复杂的工作。笔者根据生产工人的描述和工人操作方便的前提下,提出了一种新的划线方法,以供读者参考。

如附图所示新型划线工具主要由副标滑块 1、副标螺母 2、主表 3、分度盘 4、旋转轴 5、带角度副表 6、样冲 7 和带孔副表滑块 8 组成。划线过程第一步确定零件的中心,将划线工具放在要划线上或同心圆的面上,将副表滑块底面紧贴在定位基圆上,调整主标使三主标尺寸相等,锁紧副标螺母,然后根据要求通过分度盘 4、带角度副表 6 和带孔副表滑块 8 确定加工孔的等分角度和半径,最后通过样冲 7 确定钻孔位置。

通过实际应用发现,对于应用此种划线还可实现自动化使工作量大大降低,更方便地解决划线问题。



1. 副标滑块 2. 副标螺母 3. 主表 4. 分度盘
5. 旋转轴 6. 带角度副表 7. 样冲 8. 带孔副表滑块

MW (收稿日期: 20081222)

(2) 听声音,如切削声音出现异常,马上察看刀具是否正常,是否打刀。不过主要看设备是否报警。

(3) 刀具寿命:对于直径小于 10mm 铰刀,镶嵌硬质合金比较困难,不采用硬质合金。一般修磨前角,使其更加锐利。铰刀是以单刃切削,刀体导向和支承,挤压成形,降低孔表面粗糙度值。

另外,铰削时需要一定压力的切削液,对准刀槽冲入,方便排屑,提高刀具寿命和表面质量。一般高速钢刀具,可以采用就近供应商,标准系列刀具也可选择一般厂家,硬质合金刀具建议选择专业的厂家。

(4) 刀具摆放:刀盘类刀具不应把刀尖向下,平放在坚硬的物体上,以避免刀尖磕伤。

4. 改进实例

EQX108-C4 工位镗削气缸体 7 个主轴承孔半圆,半圆孔直径为 ($\phi 86.1 \pm 0.1$) mm,在保证对刀尺寸在 ($\phi 86.1 \pm 0.1$) mm 之内的情况下,对于容易掉渣的

4001#曲轴半圆孔,采用了分层式切削,三组刀片采用径向深度都不相同装刀高度,分齿切削后,明显的改善掉渣现象,见图 4。




图 4

5. 结语

我们关键特性的精加工都采用了进口设备,质量保证较好,以上积累的是一些粗加工过程中的刀具经验。

MW (收稿日期: 20081226)