

电动扳手头的巧妙改进措施

石家庄链轮总厂 (河北 050031) 郭东运 商定福

我公司在装配整机的过程中,经常使用一种电动扳手,扳手头为整体结构,属于易损件,头部六方容易磨损报废,如图1所示。




图 1

这种扳手头属于非标准件,市场上买不到,生产厂家邮购价格昂贵,若自己加工费工费料(两个小“耳朵”加工更是费工费时)。

改进后采用分体结构,如图2、图3所示。

用原先报废的整体结构扳手头去掉六方部分充当电动扳手联接杆;六方采用市场容易买到的六方

扳手直接锯断即可,长度根据不同产品而定,而且价格低廉;两部分通过自做的联接头及螺钉联接在一起

(还可以适当调整六方头长度),这样成本加在一起只是买整体件1/10的价格。

经过上述改进,不但解决了扳手头采购、加工困难等问题,

而且解决了针对不同产品,扳手头部位长度调整的问题,更换方便,降低了生产成本,提高了生产效率。MW

(收稿日期:20111016)




图 2

1.联接杆 2.联接头 3.螺钉 4.手扳头




图3 联接头

N45 G0Z200; (快速至Z200)

N50 G40X30; (取消半径补偿,快速至X30)

N55 M30; (程序结束)

4. 磨削和抛光

在精车后,磨削和抛光可以提高零件的表面质量。其中抛光滚道为手工操作,工人用油石抛光滚道,操作过程比较简单在此不作详细分析。磨削滚道用数控立车生产厂家配备的专用电磨头进行磨削,采用成形磨削的方式磨削滚道。

磨削滚道的操作过程如下:

(1) 装夹找正电磨头,检查磨头主轴的跳动量。

(2) 将砂轮装到电磨头上,用专用修整器将砂轮修整至与轴承滚道定尺寸相同,并用专用对

刀样板检验砂轮形状是否合格。

(3) 用专用对刀样板确定砂轮相对于工件的正确位置,然后对正砂轮与已精车滚道的位置。

(4) 磨削滚道,采用手轮手动上刀,每次上刀0.002mm,观察磨削火花,待磨削火花完全消失后,再次用手轮上刀0.002mm,重复此过程直至达到产品图样要求。

5. 结语

通过试验和生产中对工艺方法和工艺装备的不断改进,该轴承的加工工艺已经完善,数控立车加工轴承的精度和生产效率比普通立车大大提高,加工质量更稳定,为此类零件的加工积累了经验。

MW (收稿日期:20110915)