

多途径提高绿色焊接

南车四方机车车辆股份有限公司主管焊接工艺师 金昌海

由焊接引起的有害因素有烟尘、有害气体、电弧辐射、热辐射、高频电磁场、射线及噪声等。这些有害因素导致焊工得尘肺、慢性中毒、血液疾病、皮肤疾病及电光性眼炎等疾病。实际生产中,要克服这些有害因素,要达到绿色焊接实属不易,但通过一定途径可以最大限度地降低这些有害因素,为绿色焊接打下坚实基础。

第一,尽可能设计易实现自动化的焊接结构,提高焊接机械化、自动化程度。比如采用焊接机器人,焊工只是用来装卸工件,远离了焊接弧光、烟雾和飞溅等。工人无需搬运笨重的手工焊钳,使工人从大强度的体力劳动中解脱出来,且稳定和提高焊接质量。

第二,尽可能采用压焊、水切割等对环境污染较小,且焊接、切割质量好的工艺。铝合金搅拌摩擦焊作为一种固相焊接方法,焊接前及焊接过程中对环境的污染小。焊前工件无需严格的表面清理准备要求,焊接过程中的摩擦和搅拌可以去除焊件表

面的氧化膜,也无烟尘和飞溅,同时噪声低,是非常绿色的焊接工艺。切割方面,从火焰切割到等离子切割、水下等离子切割以及激光切割,都无法避免有害气体的排放。水切割作为冷切割,无污染,不产生有毒气体及粉尘,非常环保,且高质量的、多功能的、高效率的冷切割加工,为绿色焊接提供很好的方法。

第三,焊接材料方面,尽可能采用低尘、低毒的焊条或焊丝。应限制使用焊接材料里引起有毒气体的成分。

第四,通风措施方面,以全面机械通风为主局部通风为辅,是防止焊接烟尘和有害气体的最重要措施。

第五,个人防护措施方面,作业人员必须佩带工作服、工作帽、电焊面罩(或送风头盔)、护目镜、电焊手套、口罩、防毒面具等个人防护用品。按目前的设计、工艺、设备的基础上,佩戴好这些劳保用品是最基本的防护措施。



机车车辆绿色焊接工艺应用

南京南车浦镇车辆有限公司主管工艺师 金文涛

随着环保理念在焊接行业的深入,绿色焊接被推向了一个新的高度。推行绿色焊接,主要从焊接源头、过程防护、末端治理几个方面进行改进,以提高资源的利用率,减少废排,降低对环境和人员的危害。

作为焊接源头,绿色焊材和节能焊接设备及无弧光、粉尘污染的焊接方法,是实现绿色焊接的重要因素。焊接材料中的微量元素,如Pb、Cr等,焊接过程中蒸发,在空气中被氧化成氧化物,进入大气,被人吸入,从而对人体造成危害,故研究无毒焊材意义重大。

焊接方法方面,在目前轨道车辆铝合金车体制造过程中,搅拌摩擦焊(FSW)是一种纯热-力锻造的固相连接方法。待焊工件被刚性固定在垫板上,带有搅拌针的搅拌头高速旋转,缓慢插入被焊工件的接合线部位,利用轴肩、搅拌针与工件间的摩擦热使接合面处的金属塑性软化;焊接平动后,热塑化的金属在搅拌头和轴肩的共同牵引、搅动作用下向后转移、填充形成锻造的固相焊缝。与传统的熔化焊相比,焊接过程不消耗焊丝和保护气,无烟雾、无弧光、无飞溅、无辐射,不失为一种绿色环保的新型焊接工艺,符合绿色焊接的理念。