



介绍一种脱料机构

西北奔牛实业集团有限公司柳焊分厂 (753001) 赵玉平

随着我公司刮板输送机电缆钩生产批量的增大,脱料难的问题越来越明显。针对上述情况,我们对原压模(630kN油压机原有的压模结构如图1所示)的上模结构作了改动,如图2所示。在上模钻 $\phi 10\text{mm}$ 的孔,用以固定脱料钩和挡销。用脱料垫块($\delta 30\text{mm}$)代替原垫块,将脱料钩通过挡销定位,使其在水平方向不摆动。在上模两侧各安装




图 1

1. 垫块 2. 工件




图 2

1. 脱料垫块 2. 挡销 3. 下模
4. 工件 5. 上模 6. 脱料钩

一个脱料钩,位于脱料垫铁的下方,随上模的工作行程上下运动。当工件压制成形后,上模回程,脱料钩带动脱料垫铁向上运动。工件随脱料垫铁从下模凹槽中自动脱出,此时脱料垫铁起到支垫工件压弯成形和脱料的作用。

这种改进后的上模结构在使用过程中节省了操作工的手工脱料时间,既方便了操作,又提高了生产效率。
(20030618)

性开裂。尤其是在天气寒冷的情况下,预热必须进行得更充分、更完善。

(2) 模具冷却和润滑 模具的冷却,目的不是将模具冷却至室温,因为室温下模具钢的使用性能不及在 $200 \sim 300^\circ\text{C}$ 下的性能,所以应力求使冷却和散热效果与模具的升温效果相平衡,模具可以采用内部通循环水,外部浇水的方法进行。

良好的润滑不仅能降低热挤压件的表面粗糙度值,减小挤压力,而且能保持模具表面的光洁度,从而提高模具的使用寿命。

(3) 及时修理模具 热挤压凸模在使用过程中

产生局部堆塌后,工作部分的直径有所增大;在使用过程中还会“粘上”一些氧化皮,这时应及时修理模具,延长模具使用寿命。

三、结语

本文列举的 H13 钢热挤压凸模失效形式及提高寿命的途径,在热挤压生产中具有一定的代表性。但在实际生产中还要具体问题具体分析,以便采取相应措施,使模具的使用情况达到理想状态。另外,充分发挥工艺潜力也是提高模具寿命的一种重要手段。
(20030828)