

简易通用钻孔夹具

中国人民解放军三三零三工厂 (湖北武汉 430200) 刘建生

图1所示零件需钻 $4-\phi 10^{+0.015}_0$ mm 精孔, 其孔距为 (36 ± 0.05) mm, 边距为 (15 ± 0.02) mm, 我们通常采用组合夹具或者是专用夹具来加工。组合夹具快捷方便又可以重复组合, 灵活性强, 使用广泛, 但是组建初具规模的组合夹具站需投资 50 万元以上, 一般中小企业无力投资。专用夹具的针对性强, 结构紧凑, 刚性好, 使用方便, 但仅适合较大批量的生产。夹具的制作周期长, 无通用性。一旦无针对性产品, 夹具将面临搁置报废, 对单件小批量产品不划算。针对以上问题本人设计一套简易通用钻孔夹具。




图 1

零件钻孔要解决两方面的技术难题, 一是孔径应控制在公差范围内, 二是孔的相对位置应符合图样要求。像图1所示的钻孔零件, 如果没有工装作保证, 是无法保证产品质量的。本套夹具主要解决找准钻孔位置的难题。

1. 夹具的结构

夹具由三部分组成 (如图2)。

(1) 夹具体 夹具体设计为 V 形块, 用 V 形块两斜面定位零件, 同时也是块规的测量基准面。在其两边各加工 A—A (如图3) 工字槽。10mm × 10mm 槽起锁紧螺钉的作用, 6.5mm 通槽便于螺钉穿过连接调节定位滑块。12H7 槽是定位滑块的移动导向槽。V 形块两侧开有横槽, 其作用是当夹具需竖立使用时, 压板可伸入槽内将夹具紧固于钻台面上。

(2) 夹紧装置 夹紧装置有 V 形压板 (用两个 M10 联接螺栓与 V 形块连为一体) 压紧螺栓、螺母等。V 形块上开有 B—B (如图4) 十字通槽, 便于锁压件在槽内同时移动, 寻找零件的最佳压紧点。在压板体的顶端开有 15H7 中心导向槽, 用来安装钻模板, 在垂直方向钻孔。




图 2




图 3




图 4

(3) 定位装置 定位装置有调节定位滑块 (如图5)、




图 5 调节定位滑块

机械士人®冷加工