

数控落地铣镗床加工贯流式水轮机 导水机构

中国长江动力公司 (武汉 430074) 高永江

贯流式水轮机具有单位过流量大、转速高、效率高的特点,与轴流式水轮机相比,在相同水头和相同单机容量时,其机组尺寸小,重量轻,材料消耗少,机组造价低,具有更优良的能量特性。目前,贯流机组产品的多样性和技术适应性远不能满足国内外市场的需求,全面提升我国贯流式水轮机的设计制造技术水平,是水电设备生产厂家开拓市场的重中之重。

1. 大型数控机床操作加工经验不足成为瓶颈

由于我国大型数控设备起步比较晚,制造贯流式水轮机必须用到重型数控设备,但操作经验方面存在很大的不足。机床操作者如果对重型数控设备的特性没有完全掌握,必将影响产品质量的提高,特别在水电、火电设备方面更为突出。多年来,大型数控机床加工经验不足,严重制约着我国重型装备制造业的发展。下面以在大型数控落地铣镗床加工贯流式水轮机导水机构为例,介绍如何掌握机

用下,螺母零件被逐渐夹紧。此时,螺母零件牢牢固定于钻模中。为保证零件孔钻削完成后的外观要求,以及钻孔时钻头排屑需求,可将单面钻孔深度控制在约1/2,也就是将零件孔两面对钻完成。零件加工完成后,松开压紧螺钉,抽出销钉,可将零件从钻模中取出。如此反复可进行螺母零件批量加工。


3. 结语

通过对该螺母零件钻孔工艺分析,找出了难加工材料零件钻孔工艺方法,在工艺装备的设计策划时,努力做到加工精度可靠、操作便捷、劳动强度低。该钻模经过数批零件加工验证,工装设计结构合理,零件的取放顺利,钻削稳定可靠,满足了生产需求。对类似材料、类似零件的工装设计,可起到一定的借鉴作用。MW (收稿日期:20101201)

床特性,更好地实现设计图样和工艺要求。

2. 贯流式水轮机特点

贯流式水轮机在制造过程中,有其自身特点。例如GZ008-WZ-280贯流式水轮机(见附图),导水机构由座环、外配水环、内配水环、导叶和控制环组成。导水机构的镗铣工序是最后的机械加工工序,也是制造难度最高的工序,其中外配水环导叶轴孔与内配水环导叶轴孔的同轴加工,是生产的难点。两导叶轴孔孔距为981mm,要求同心,同轴度为 $\phi 0.1\text{mm}$ 。



贯流式水轮机导水机构

1. 导叶下轴 2. 内配水环 3. 导叶 4. 外配水环

3. 加工步骤

加工工艺步骤为:

(1) 钳工将导水机构的座环、内配水环装配在一起,在数控旋转工作台上将工件校正,按内配水环上平面内圆校正与旋转工作台同心(为了方便加工,将座环、内配水环、外配水环圆周均布4个点X、Y、-X、-Y,做好标记并打样冲)。

(2) 机床装上万向角铣头,并将角度调整至图样规定角度(用平面旋转程序校正万用角铣头的角度)。按内配水环内圆找出W轴的坐标值,并校正X

线与 W 垂直, 将主轴回转中心对准内配水环的一个导叶孔中心, 加工 16 个导叶孔及内部端面。

(3) 内配水环导叶孔加工完成后, 装上外配水环, 复校外配水环小法兰内圆。注意: 加工的核心, 加工内、外配水环保证是一个工件坐标系, 否则将不能保证内外导叶轴孔同轴。

(4) 粗镗外配水环 16 个导叶轴孔, 检查余量。余量均匀的情况下, 半精镗、精镗 16 个导叶轴孔。具体为 16 个导叶孔圆周均布, 如附图所示, 与 G17 平面 (XY 平面) 成 65° 斜角。

4. 数控落地铣镗床加工导水机构出现的问题

(1) 加工平面的选择 方法一: G17 平面 (XY 平面), X 、 W 轴联动。旋转加工平面以后, 所加工的导叶轴孔的表面质量较差, 远远达不到 $1.6\mu\text{m}$ 的要求, 通过三坐标测量仪检测外配水环与内配水环导叶轴孔的同轴度为 $\phi 0.16\text{mm}$, 远远超过图样技术要求。

加工程序:

```
G54
T0101
G17G90
M3S300
ROT X65
G0XOY0
W0
G1W-200F200
...
```

方法二: 选择 G19 平面 (YW 平面), 用 X 、 Y 轴联动进行斜面加工, 工作中刀具切削平稳, 导叶轴孔的表面质量良好, 孔径尺寸容易控制, 同轴度达到技术要求。加工工艺一样, 都是同一工件坐标系完成内、外配水环导叶孔及相关工序的加工, 加工结果确有很大的差异。

加工程序:

```
G54
T0101
G19G90
M4S300
ROT W65
G0YOW0
X0
G1X-200F200
...
```

(2) 分析原因 数控落地铣镗床 (滑枕为 W 轴, 镗杆为 Z 轴, 主轴箱上下为 Y 轴, 下滑座为 X 轴) 对零件进行精加工时, 必须考虑滑枕液压补偿和镗杆挠度对加工的影响。滑枕的液压补偿往往受到机床各方面的影响, 不能准确的补偿, 补偿方式不同对精加工也有影响。目前国内外机床厂家的补偿方式可能不一样, 但补偿的目的是相同的, 确保 W 轴所运动的轨迹与 G18 平面平行。国内生产的数控落地铣镗床液压补偿都是分段的补偿, 分段范围 $50 \sim 100\text{mm}$ 。就拿 50mm 来说, 滑枕伸出 50mm , PLC 对滑枕附加一个补偿值, 也就是说补偿不是线性的。镗杆在 $0 \sim 600\text{mm}$ 之间, 挠度很小, 可以忽略不计, 但是随着伸长量的增加挠度越来越严重, 拿 FB260 数控落地铣镗床 (机床主轴直径为 260mm) 来说, 当主轴伸出 1560mm 时, 主轴的挠度就达到 0.02mm 。当工件坐标系旋转以后, 如果 W 轴参与联动, 对精加工表面的影响更为突出。

通过以上分析, 由于 Z 、 W 轴在加工中存在的问题, 在加工中应考虑这些因素, 在旋转加工平面时, Z 、 W 轴存在的原因对工件加工质量的影响更为突出。在加工过程中, 尽量避免或降低这些因素的影响。由此分析, 两种加工方式结果不同的原因就迎刃而解了, 方法二能避免 W 轴液压补偿不稳定的影响, 同时 X 、 Y 轴都是全闭环系统, 加工精度高, 机床刚性好, 所以工件的各项精度都容易保证。例如, 在镗深孔时, 就应该以工作台 V 轴 (工作方向与 Z 、 W 相同) 作为进给轴, 而不应该选择 Z 、 W 轴, V 轴刚性好, 加工平稳, 同轴度较容易保证。

将 G19 平面旋转来加工导水机构, 不仅保证导叶轴孔的几何位置精度, 而且孔的表面质量较其他方法有很大的提高。这种加工方法简单方便, 不需要设计任何工装辅具, 对加工刀具没有特殊要求, 普通的加工刀具 (玉米螺旋铣刀、精镗刀、面铣刀等) 就可以完成。此加工方法在生产同类产品时可以通用。

5. 结语

在水轮机、汽轮机行业, 工艺人员和机床操作者掌握数控落地铣镗床的自身特性, 对校正和加工工件都有很大的帮助, 有利于提高产品加工质量, 节约生产费用和缩短生产周期, 为技术革新创造条件。MW (收稿日期: 20110219)