

轴齿轮毛坯反挤压成形

青海康泰铸锻机械有限责任公司 (乐都 810700) 张海伟 白培静

图1所示为3048轴齿轮毛坯结构, 主要应用大型拖拉机上。该产品的特点是内径小, 孔深比较大, 通常采用锻造工艺方法进行生产, 中心留有较多辅料, 材料利用率低, 机加工加工余量大。综合考虑, 我公司采用16 000kN离合器式高能螺旋压力机成形, 相比其他锻造设备, 具有一次成形好, 单边余量小, 锻造辅料少, 生产效率高, 以及材料利用率高的优点。




图 1

我公司使用的16 000kN高能螺旋压力机, 系北京机电研究所研制, 其工作原理兼具曲柄压力机、液压机及锻锤的性能特点, 凸显高的成形能量。我公司经饼类、轴类锻件测试, 此设备较适于成形高筋、正挤压法兰类、反挤压中空齿轮类锻件。设备采用圆柱和X型导轨双重导向, 导向精度高, 保证锻件成形时内外径同心度; 且采用计算机控制, 生产前预选各工步设备打击力、打击行程, 保证生产时按规定的工艺执行, 同时便于生产时冷却、润滑及夹持锻件; 设备电动机功率较小, 启动时电网冲击小, 设备比较节能。

1. 产品介绍

该产品材质为20CrMnTi, 实际锻造温度约为1100℃。由于该产品中心中空, 热锻成形时, 采用反挤压工艺可以在余量较小的情况下保证

锻件成形。按锻造工艺计算变形力, 反挤压时的挤压力 $P=WP_1F_1$, 温度与材料影响系数 W 选取1.75, 最大挤压面积 F_1 为278cm², 单位面积挤压力 $P_1=0.2$ MPa, 变形力不超过设备公称压力的85%, 本锻件选用设备为16 000kN离合器式高能螺旋压力机生产。

2. 生产工艺

(1) 成形工艺 第一步, 计算锻件产品体积。通过计算机作图造型, 确定锻件实际体积, 加上热烧损与辅料, 确定选用 $\phi 90$ mm $\times 212$ mm作为该产品的材料尺寸。

第二步, 反挤压前坯料成形。为使反挤压在一个合适的尺寸范围内顺利成形, 应先对选定材料进行预锻, 然后去除氧化皮等杂物, 为反挤压成形打基础。

第三步, 反挤压成形如图2所示。该产品孔深155mm, 考虑如果一次性将孔反挤压成形, 可能会产生凸模磨损严重及冲孔偏的现象。因此, 经过我们多批次产品调试摸索, 采用两道次反挤压成形, 充分利用16000kN离合器式高能螺旋压力机静压力成形、保压作用, 在其输出能量能够保证锻件在静压力作用下成形。同时, 设备配备的上下顶出装置, 保证了锻件出模斜度控制在3°以下, 锻件单边余量少, 利于机加工。经过预锻去氧化皮后, 成形锻件表面质量较好, 氧化皮垫伤被降低到最低程度, 模具磨损慢, 生产效率较高, 轴齿轮毛坯实物如图3所示。




图 2

(下转第36页)

36 2012年第19期 热处理/锻压/铸造 金属加工® 热加工
www.metalworking1950.com