

超机床范围大齿轮磨削

宜昌江峡船用机械有限责任公司 (湖北 443005) 雷全华

ZSTZ 1250 是我公司唯一的齿轮精加工设备,但是由于受到机床加工范围的限制,部分齿轮磨削工作无法承接,为此车间一直在积极动脑想办法,挖掘设备潜力。笔者作为其中的一员,参与了台湾纺机超大齿轮的磨削攻关,并取得了成功。下面就自身的加工经验介绍如何在 ZSTZ 1250 磨齿机上进行超大齿轮的磨削。

1. ZSTZ 1250 机床的基本参数

ZSTZ 1250 适用于精密外圆柱直齿、斜齿齿轮的磨削,其加工范围:用横臂时,最小齿根圆直径 120 mm,最大齿根圆直径 1 250 mm;不用横臂时,最小齿根圆直径为 35 mm,最大齿根圆为 1 250 mm;最小/最大法向模数 3 mm/18 mm,最大螺旋角 45°;工作台直径 1 100 mm,安装心轴最大长度为 780 mm;滑枕最小/最大引程为 70 mm/320 mm;砂轮最小/最大直径为 250 mm/350 mm。




图 3

横向工作台向里移动 $S = mb/2R$,再转动分度头手柄,使齿坯按图中虚线箭头方向旋转,使铣刀右刃铣去大端里侧余量,并微微擦到小端齿槽的里侧

2. 零件加工难点

齿轮的基本参数如图 1 所示。模数 3.5 mm,齿数 380,压力角 20°,螺旋角 12°,螺旋方向右,精度等级 6FL GB15753—1995,公法线长度 479.63 mm,跨测齿数 45。

(1) 齿轮直径 1 366.71 mm,超出车间 ZSTZ1250 机床的加工范围 $\phi 1\ 250\text{ mm}$ 。

(2) 由于精度等级高,超出工作台的尺寸,如果装夹不当在加工过程中可能会刚性不足,发生振动,影响齿轮表面粗糙度以及尺寸精度。




图 1

(分度手柄转过的孔距数要记住)。铣削齿槽外侧面,将横向工作台向外移动 $S = 2mb/2R$,再反向转动分度头手柄,使齿坯按图中实线箭头方向旋转,转动的孔距数是铣里侧的两倍,使铣刀左刃铣去大端外侧余量,并微微擦到小端齿槽的外侧。然后用齿轮卡尺测量大端齿厚,若仍有余量,可用分度头微分装置将分度头手柄在顺向转过半个或一个孔距,转动多少视余量多少的一半而定。外侧修好之后,将工作台移回铣削里侧的位置用同样的方法修正里侧齿面,直至齿厚合格。

用此种方法加工锥齿轮,不仅能提高锥齿轮的加工精度,防止振刀,而且可以扩大卧铣加工锥齿轮的范围。**MW** (收稿日期:20140419)

3. 加工方案

(1) 因机床设计最大加工范围为 1 250 mm，而齿轮直径为 1 366.71 mm。根据这种情况，笔者将机床罩壳拆下，并把机床砂轮滑枕开到设计极限位置，然后观察刀架传动丝杆螺纹长度，发现丝杆螺纹长度还有 20 mm，行程依然不足，需要增加行程必须另想办法。经过观察发现通过改变丝杆固定座的位置可以调整丝杆，从而使刀架可以继续向后移动，为此我重新设计固定座，将固定座的位置由机床内改为机床外用螺栓联接，使刀架的行程增加 100 mm，即加工直径增大 200 mm，可以很方便恢复机床原状态，如图 2 所示。




图 2

1. 尾座 2. 机床刀架 3. 新固定座
4. 原固定座 5. 铜螺母

(2) 调整机床时，首先采用角度心轴（见图 3）调整机床刀架角度，保证在 0.01 mm 范围内。将螺旋角校调好后，拆掉机床顶尖。




图 3

(3) 调整好刀架角度后，因齿轮直径偏大，与机床尾座相碰，因此拆下尾座。然后将定位工装（见图 4）放置在回转工作台上，再将齿轮放置在工装上，按齿轮内孔和端面校正工件，保证齿轮内孔、平面在 0.01 mm 范围内，压紧工件和工装。

(4) 合理选择砂轮，砂轮必须精确的平衡，以便砂轮工作时处于良好状态，同时，砂轮必须保持锋利。砂轮参数如表 1 所示。




图 4
表 1

磨料	粒度	硬度	结合剂	形状	外径/ mm	厚度/ mm	内孔/ mm
WA	46	K	A	PSX1	350	30	90
WA	36（大气孔）	K	A	PSX1	280	30	90

(5) 检查金刚石，修整砂轮金刚石的支座必须牢固，在磨削时，增加砂轮的修整次数。

(6) 调整砂轮滑枕的行程长度在 100 mm 范围内，调整限位块。

(7) 计算，调整机床挂轮

滚动挂轮 = $\frac{178.2918}{3.5 \times 380} = 0.13405399 = \frac{20 \times 60}{37 \times 92}$

$a = 20, b = 37, c = 60, d = 92$ ，查挂轮表值为 0.1340580，示值误差 0.0000041

分度挂轮 = $\frac{24}{Z} = \frac{24 \times 96}{380 \times 96} = \frac{24 \times 24}{95 \times 96}$

$a = 24, b = 95, c = 24, d = 96$ 。

(8) 开机试磨，因为悬空考虑到刚性，逐渐增加切削用量，摸索出以下切削参数（见表 2）。

表 2

	进刀速度/ (mm · min ⁻¹)	背吃刀量/ mm	冲程速度/ (r · min ⁻¹)
粗加工	148	0.05	55
半精加工	104	0	55
精加工	52	0.01	71

(9) 提供充分的切削液，切削液必须喷到各个磨削区域，流量一般为 40 ~ 45 L/min，控制切削液和工作间的温度。

通过以上的装夹、调校，加工后的尺寸通过检测，全部满足图样设计要求。该产品加工 20 余件，得到用户的好评。同时我们对超大齿轮的磨削取得了新的突破，为今后超极限齿轮的磨削积累了经验。**MW**

（收稿日期：20140418）