

基于力士乐系统的偏心轴外圆磨床程序设计

■ 秦川机床工具集团股份有限公司 （陕西宝鸡 721009） 肖引娣 赵福生 谢晶晶

摘要：从目前国内对偏心轴外圆磨床的市场需求出发，设计了基于力士乐MTX系统的偏心轴外圆磨床的磨削软件，通过系统轴砂轮架进给轴和头架回转轴耦合关系的建立，实现了随动法磨削，保证了磨削效率和磨削精度。

1. 机床及数控系统介绍

偏心轴外圆磨床为卧式结构布局，类似于砂轮架运动的高精度外圆磨床。主运动有砂轮架走刀Z轴、砂轮架进给X轴、头架回转C轴以及砂轮主轴S回转等。其磨削过程采用砂轮架进给X轴跟随头架回转C轴的随动磨削法来完成。

数控系统选用力士乐MTX-L65数字伺服控制系统，比普通模拟量伺服系统精度更高、运算速度更快、抗干扰能力更强。机床操作系统（PC）可以实时与数控系统（NC）通信，PC机选用大容量硬盘，方便用户信息存储。系统软件IndraWorks是MTX数控系统软件总成，主要由IndraWorks Engineering软件、IndraLogic软件、WinStudio软件和Operation软件组成。

2. 加工程序的设计

偏心轴磨床加工程序的主要模块及过程如图1所示。

偏心轴磨床的加工程序流程图如图2所示。

3. 耦合关系的建立及实现

轴耦合的实现是整个磨削程

序最为关键的部分，因为X轴和C轴的联动直接影响着偏心轴的加工精度。本文采用系统轴耦合实现X轴和C轴的联动。

（1）耦合关系的建立。图3所示为偏心轴磨削示意图， e 为偏心量， R 为工件半径和砂轮半径之和， ϕ 为C轴相对于起始耦合位置的转角，建立如下耦合关系

$$X = e \cos \Phi + R \sqrt{1 - \left(\frac{e \sin \Phi}{R}\right)^2}$$




图1 加工程序模块图




图2 加工程序流程图

(2) 采用表耦合。耦合表用于坐标耦合及轴耦合, 耦合表中包含两个位置之间的耦合关系。耦合功能在表中通过成对的插补点 (p_{mi} , f_i) ($i=1, \dots, n$) 来定义。使用表耦合可显示出主动轴和从动轴之间的非线性耦合关系, 为主动轴C轴(Master[m])指定一个单独的耦合表(.fct), 将此表写入“SysAxCoupleCmd[X%].Master[m].Tab”。

耦合表具有以下结构:

```
#1 <Type of interpolation of the
interpolation points>; 1线性; 3三次样条
#11 <Unit pmi values>; -3mm;
-2cm; -1dm; 0m; 1英寸; 2度; 3rad
#12 <Unit of the fi values>;
-3mm; -2cm; -1dm; 0m; 1英寸; 2
度; 3rad
#20<Periodic>; 0非周期性; 1周期
性
#32<Leading axis velocity
limitation>; 1完全限制; 0不完全限制
#100<pm1><f1>; 插补点对1
#100<pm1><f1>; 插补点对2
...
#100<pmn><fn>; 插补点对n
```

下面是实际工程中建立的部分耦合表(C轴耦合分度为 0.5° , 由于是从高点开始对刀耦合的, 所以转到 180° 时X轴进给量为偏心量的2倍):




图3 耦合模型示意图

```
#1 3
#11 2
#12 -3
#20 1
#100 0.0000 0.0000
#100 0.5000 -0.0001
#100 1.0000 -0.0003
...
#100 180.0000 -4.4000
...
#100 359.0000 -0.0003
#100 359.5000 -0.0001
#100 360.0000 0.0000
```

由于砂轮半径是实时变化的, 所以根据耦合公式计算得到的X轴进给量也是实时变化的, 这就需要实时更新耦合表, 这个在实际操作中很难保证。根据数据分析, 实际中将砂轮半径按10mm分为一档, 同一档内采用共同的耦合表进行耦合。考虑到表耦合的一些缺陷, 最后又进行了公式耦合的试验。

(3) 采用公式耦合。使用数学公式描述的运动和几何补偿可直接指定系统轴耦合的公式, 将公式写入系统数据“SD.SysAxCoupleCmd[axis].Formula”, 公式的结果为从动轴参考值。使用系统数据“SD.SysAxCoupleCmd[axis].Formula”定义单个参考值, 单个参考值包含主动轴位置的缩放、移动和偏移等。下面为程序中建立的公式, 其中, “AC”为从动轴的插补值(轴坐标); “L1”为主动轴C轴的参考值:

```
R1$=STR$(“##.##”, @_
R!(1)); (@_R!(1)为偏心量)
RAD$=STR$(“###.####” @RAD!); (@
RAD!为砂轮半径与偏心外圆半径之和)
```

```
FORMULA$=“AC+” +R1$+” *C
OS(L1)+” +RAD$+”
*SQRT(1-SQR(“+R1$+”
*SIN(L1)/”
+RAD$+”))-” +RAD$+” -
” +R1$
SD.SysAxCoupleCmd[X%].
Formula=FORMULA$
```

(4) 耦合程序流程如图4所示。




图4 耦合程序流程

4. 结语

经过长时间的试验、试磨以及批量加工, 圆度稳定在 $1\mu\text{m}$ 左右, 尺寸公差带保证在 0.004mm 以内, 偏心相位误差不大于 $2'$, 表面粗糙度值 $R_a < 0.2\mu\text{m}$ 。

高效高精度偏心轴外圆磨床的研制成功, 必将改变我国工业机器人关节减速器中核心零件完全依赖进口、受制于人的局面, 满足国家重大装备发展需求和市场需求, 并可给企业和社会创造可观的经济价值。

参考文献:

- [1] 曹彦飞. 全数控凸轮轴磨床磨削软件研究与设计[D]. 长沙: 湖南大学电气与信息工程学院, 2006.

MW (收稿日期: 20160320)