


大机型推土机外壳体加工回转坐标计算

■ 山推工程机械股份有限公司（山东济宁 272073） 陈天野 江 晃


摘要：在卧式加工中心加工推土机壳体类工件时，使用常规方法计算工件对工作台旋转某个角度后的点坐标，需要多种软件进行辅助计算，费时费力。本文根据工件结构、工艺方法等得出坐标计算的一般公式，结合机床本身的计算能力，利用数控编程，更快、更好地计算出了结果。




所谓回转坐标，是指工件上一点在工件本身坐标系机床回转中心旋转任意角度后，在机床坐标系上的点坐标。 (X_0, Y_0)



(a) A点原位置



(b) A点绕回转中心旋转 α 角度



(c) A点绕回转中心旋转 α 角度后坐标

图 1

机床坐标系、 (X_1, Y_1) 工件坐标系如图1所示。

而我们通常使用卧式加工中心加工工件时，需要做的就是由已知的A点原位置计算出旋转后的A点位置坐标，一般常用的方法为使用绘图工具进行辅助计算，例如AUTOCAD、CAXA等。先绘制出工件的图形，在对图形定义出工件坐标系和机床坐

标系后，模拟机床工作台旋转对应角度后的图形位置，从图中测出坐标。这种方法花费时间较长，同时对操作者技能要求较高，需要多个软件进行辅助计算，跨工步过多。因此，考虑利用机床本身的计算能力，通过数控编程的方法来达到计算加工的目的，同时降低了对操作者的技能水平要求。

际结构和使用要求，选择相应材料的光棒和研磨棒（45钢、304不锈钢等），采用组合加工的方式来简化加工工艺，达到细长轴的加工要求。

参考文献：

- [1] 薛立镭，肖忠. 无线机械制造工艺学[M]. 西安：西北电讯工程学院出版社，1985.
- [2] 苏家麟，李学之. 金属工艺学[M].

北京：国防工业出版社，1984.

- [3] 周震. 焊工[M]. 北京：中国标准出版社，2004.

MW（收稿日期：20160803）

1. 问题描述及计算原理

对于我公司来说，涉及回转坐标计算的加工件主要集中在大机型的外壳体加工上。外壳体整体为铸钢件，是推土机终传动的重要组成部分。本文以公司生产的某大机型推土机的外壳体为例，介绍相对坐标的计算过程。图2所示为外壳体挡泥板的安装面，对标记处整体需要铣面加工，同时需要加工出对应的螺纹孔。铣A、B面及钻孔时需要用到坐标计算。

加工所用的坐标计算方法包含两部分：①原位置壳体中心的坐标测量及计算方法。②绕工作台旋转任意角度后的工件坐标计算。

(1) 壳体中心坐标计算：加工前，先调用工作台的回转坐标 (X_0, Z_0) ，在图3所示位置沿所

划的工艺线，用中心钻及百分表打出外壳体中心的 X_1 坐标。然后再旋转 90° ，打出外壳体中心的 X_2 坐标，通过公式 $Z_1 = Z_0 - (X_2 - X_1)$ 计算出壳体中心的坐标 (X_1, Z_1) 。

(2) 工作台旋转后坐标计算：图4b所示为模拟工作台旋转 θ 角后的位置，从图4可以看出，无论工件随工作台怎样旋转，旋转至怎样的角度，工件坐标距工作台中心坐标的距离是不变的，同时工作台中心的坐标位置是不变的。根据两点的这种位置关系，可以得出 $\alpha = \arctan[(Z_1 - Z_0) / (X_1 - X_0)]$ ， $\beta = 90^\circ - \theta/2 - \alpha$ ， $\Delta X = X_1 - X_2 = 2l_0 \sin(\theta/2) \cdot \cos\beta$ ，所以 $X_2 = X_1 - \Delta X$ 。

2. 编程

通过上述推导出的坐标计算

公式可以计算出所需的坐标，但是整个计算过程十分繁琐，容易出现计算错误。因此，基于加工中心本身的计算能力，利用数控编程把整个计算过程整合到程序中，进一步降低对操作者的技能要求。以下是基于西门子840D系统编制整合的程序。

```
C%_N_ROATE ANY ANGLE_
MPF (程序名定义)

;XUAN ZUAN ZUO BIAO JI
SUAN

;2016-3-27
;EDITOR:CTY
;VARIABLE VALUE DEFINITION
(变量名定义)

DEF REAL HZZX_X= HZZX_Z=
(此处填写工作台回转中心坐标)

DEF REAL CELIANG_X= ,
CELIANG_Y= , CELIANG_Z= ,
XZ_ANGLE=

(此处依次填写工件旋转前测量的
X、Y、Z坐标及旋转的角度)

;ANTICLOCKWISE POSITIVE
THEN CLOCKWISE NEGATIVE FOR
YOUR ANGLE

(此处定义工作台逆时针旋转角度
为正，顺时针旋转角度为负)

DEF REAL GJZBG57_X ,
GJZBG57_Y , GJZBG57_Z ,
GJZBG57_W=0
```




图 2




图 3




图 4

(此处定义工作台旋转后坐标变量)

;JI SUAN CE LIANG ZUO BIAO

;G57 HUI ZUAN HOU ZUO BIAO

R110=SQRT(POT(CELIANG_X-HZZX_X)+POT(CELIANG_Z-HZZX_Z))

(工作台回转中心距工件原点的距离)

GJZBG57_X=CELIANG_X-2SIN(XZ_ANGLE/2)*R110*COS(90-(180-XZ_ANGLE/2)/2-ATAN2((CELIANG_X-HZZX_X),(CELIANG_Z-HZZX_Z))

(旋转后工件X坐标的计算过程)

GJZBG57_Y=CELIANG_Y

GJZBG57_Z=CELIANG_Z-2SIN(XZ_ANGLE/2)*R110*SIN(90-(180-XZ_ANGLE/2)/2-ATAN2((CELIANG_X-HZZX_X),(CELIANG_Z-HZZX_Z))

(旋转后工件Z坐标的计算过程)

;FU ZHI HUI ZUAN ZUO BIAO

(将工作台旋转后坐标赋值)

R116=GJZBG57_X (将旋转后

的X、Y、Z坐标分别赋值到系统自带的参数中)

R117=GJZBG57_Y

R118=GJZBG57_Z

R119=GJZBG57_W

;G57 FU ZHI

\$P=UIFR[4]=CTrans(X, R116, Y, R116, Y, R117, Z, R118, W, R119)

(将上述系统参数赋值到参考点G57中)

M30

基于上述程序，操作者只要每次打出外壳体的测量点坐标，并将值输入其中就可以自动完成回转坐标的计算，节省了大量时间。

3. 结语

实施上述措施后，操作者加工外壳体单件节省了42min，同时省去了需要操作者计算的环节，坐标计算准确率大大提升。

参考文献:

- [1] 李学义，才旦扎西. 五轴加工中心任意点旋转坐标的计算[J]. 机械工人(冷加工)，2006(8)：70-71.
- [2] 李军峰. 数控转台中任意点绕回转中心旋转任意角度后的坐标位置计算[J]. 轻工科技，2012(3)：46，63.

MW (收稿日期：20160812)

专家点评

作者基于西门子840D系统本身的逻辑运算能力，利用数控编程指令把整个坐标点计算过程整合到加工程序中，准确无误地将工作台旋转后的坐标赋值到系统自带的参数中，节省了编程辅助时间，很值得数控操作者学习。