

镗铣床在大模数齿圈粗加工中应用

■ 中国铝业山东工程技术有限公司 (淄博 255051) 张 雯 陈 勇

摘要: 为提高大齿圈的加工效率,降低其加工成本,针对我厂情况提出利用闲置镗铣床,通过设计专用加工刀具、改进加工工艺,对齿圈进行粗加工,最终达到齿圈质量要求。

在冶金、矿山设备中,大齿圈是关键传动部件,其加工精度直接影响设备的性能。研究如何提高大齿圈加工效率,降低大齿圈加工成本,对企业意义重大。

1. 我厂大齿圈加工现状

近期我厂加工的大齿圈如图1所示,技术参数如下:模数36mm,齿数162,齿厚380mm,齿圈直径达5 900mm,质量达20t。由于交货期短,采用传统加工方法很难满足工期要求。

2. 现有大齿圈加工工艺及缺陷

我厂在大齿圈的机械加工中一般采用的工艺为:车床粗车→半精车→精车→插床粗插齿→半精插齿→精插齿→滚齿机半精滚齿→精滚齿。

采用上述的机械加工工艺,

可以较好地保证大齿圈的加工质量。但是,该加工工艺在插齿工序耗时较多,且加工质量很难保证。这是由于插床在插齿过程中完全凭借技术工人手工分度,无法精确分度。而且,加工中齿表面的刀痕难以消除(如图2中虚线所示),这些刀痕位置往往又会产生加工硬化现象,给后工序滚齿机的滚刀带来较大磨损,对于滚齿机刀具来说,购买、维护成本都很高。因此,传统的大齿圈加工工艺成为提高效率、降低成本的一个瓶颈。

3. 大齿圈加工工艺改进

为了解决上述问题,结合我厂实际提出:

(1) 进行加工工艺改进,利用现有镗铣床在插床粗插齿后增加半精铣齿工序。与齿轮滚刀

相比,镗铣床刀具成本较低,而且可以完成较大吃刀量的切削,加工效率提高显著。根据我厂实际,采用一台闲置的镗铣床,对齿圈进行两次半精加工,这样就能大大减少滚齿机精加工的加工量,减轻滚齿机的工作压力,降低滚齿刀具的磨损,取得很好的经济效益。

(2) 进行加工刀具研发,制作适宜镗铣床使用的铣齿刀具。通过对这批大齿圈齿形的研究,设计了图3所示的机夹铣齿刀具。

这种机夹式硬质合金指状齿轮铣刀,其刀体采用40Cr,刀柄与机床主轴孔匹配,制作为短柄锥度7:24、大端 $\phi 69.85\text{mm}$ 、斜面长47.2mm,切削刃部为渐开线齿型,采用圆周等分4刃且为等螺旋齿,刃长大于齿廓一个标



图1 大齿圈三维图




图2 插齿产生的刀痕示意



图3 机夹铣齿刀具

(下转第54页)

(2) 齿轮的相关计算。

法线节距 (齿直角)

$$t_{en} = \pi m_n \cos \alpha_n$$

圆弧齿厚 (齿直角)

$$S_{on} = \frac{\pi m_n}{2}$$

弦齿厚

$$S_{j1} = Z_{v1} m_n \sin \left(\frac{\pi}{2Z_{v1}} + \frac{2x_{n1} \tan \alpha_o}{Z_{v1}} \right)$$

基圆直径

$$d_{g1} = \frac{Z_1 m_n \cos \alpha_n}{\cos \beta_n}$$

(上接第45页)

准刀片的尺寸,刀片采用钨钴合金类硬质刀片。这样就可以降低刀具成本、保证机床精度、降低劳动强度,最大限度解决了生产瓶颈,同时可缩短滚齿机一半的加工时间,为保证工期提供了条件。

(3) 进行加工参数改进,在采用新的机夹刀具后,经过生产实践,确定了下列加工参数:插齿后,加工余量不均匀,因此,第一次铣齿背吃刀量不宜过大,表1所示为第一次铣齿时的加工参数;第二次进给时,由于齿廓加工余量均匀,可根据加工余量的实际情况适当增加背吃刀深度、进给速度及主轴转速,主要可供参考的切削参数如表2所示。

经过这样的加工参数改变,在半精加工结束后、滚齿机精加工前,大齿圈加工量可以控制在1.0~1.5mm,这样滚齿机仅仅

3. 结语

多年来我公司不断投入技术改造,研制了专用急需国产化刀具,进一步促进了行业发展。只有结合实际深入用户现场,发现问题并积极改进,不断完善提升产品质量,服务于用户,针对每个产业攻克难关,为经济建设提供高效优良刀具产品。

通过市场服务,及时有效解决专用可转位铣刀在实际加工生产中的问题,对刀具推广应用意义重大,解决了加工中的燃眉之

急,促进铣刀更好的合理使用。为国内制造行业提供了高附加值性能先进的刀具品种,降低了制造成本,深受广大用户认可。

参考文献:

- [1] 丁慧敏.可转位铣刀研制与应用[J].工具技术,2012,46(11):60-61.
- [2] 郑险峰,李晓双.可转位铣刀的合理选用[J].工具技术,1996(6):38-41.

MW (收稿日期:20161012)

进行一次精滚就可以达到技术要求,如图4所示。

4. 结语

根据我厂实际,通过闲置镗铣床的使用,解决了大齿圈生产中的瓶颈;设计了适用于镗铣床铣齿适用的机夹刀具,并总结了切实可行的加工参数。通过改进,提高了大齿圈的加工效率,降低了大齿圈加工成本。经测算,采用新工艺后,每加工一个大模数齿圈,可降低成本约2万元。

表1 第一次铣齿时的加工参数

主轴转速/ (r·min ⁻¹)	进给速度/ (mm·min ⁻¹)	背吃刀量/ mm
150~180	25~30	≤5

表2 第二次铣齿时的加工参数

主轴转速/ (r·min ⁻¹)	进给速度/ (mm·min ⁻¹)	背吃刀量/ mm
200~220	30~40	3~6



图4 滚齿机精滚齿

参考文献:

- [1] 成大先.机械设计手册[M].5版.北京:化学工业出版社,2014.
- [2] 陈宏均.机械加工工艺手册[M].北京:机械工业出版社,2012.

MW (收稿日期:20160902)