



浅谈刮板齿的切割技巧

王荣辉 齐乐乐 朱超

【摘要】分析了传统方法切割刮板齿存在的问题，阐述了改进后的具体切割方法和技巧，取得了显著地效果。

关键词：圆形料场；刮板齿；切割

1. 概述

随着国家对环保要求的日益提高，治理火力发电厂储煤场粉尘污染提上了议事日程。密闭式圆形煤场由于其大储量、高环保、全自动运行的优点，所以越来越多的被市热电厂和沿海电厂应用。目前在国际上，新型的大型全封闭圆形料场系统以技术先进，程控水平高，环保性能突出等优势，已被广泛应用于电力、建材、化工、矿山、码头、煤炭及粮食等行业的物料存储、输送系统。

圆形料场又简称圆堆，它主要由堆料机钢结构、堆料胶带机、堆料回转部、中心立柱、中心料斗、门架钢结构（悬臂架钢结构）、取料行走机构、取料俯仰机构及刮板取料机等部分组成。下面结合对圆堆的认识及理解，总结刮板取料机中刮板齿的数控切割技巧。

2. 刮板齿的切割技巧

刮板是刮板取料机的重要构件，刮板齿是刮板构件中重要

组成部分，每台设备都基本包含115个刮板，每个刮板上6个刮板齿，总计每台设备690个刮板齿。面对数量多，尺寸小的零件，合理的切割方法不仅能够提高生产效率，还能提高材料利用率。

刮板齿的尺寸一般是厚度

25mm，宽度25mm，材质为45钢板，形状如图1所示。

面对刮板齿这种尺寸小，数量多，有切割角度的零件，采用传统的切割方法，存在很多问题：①零件尺寸窄，不容易切割，会产生大量的豁口，外观质量差。②割枪头转动45°，单自




图 1

动割枪头不垂直,容易产生大量的震纹。③由于火焰切割时温度较高,切出来的刮板齿尖角处容易被烤化。④每个取料机有600多个刮板齿,数量庞大,效率低。

面对质量要求的不断提高,对取料机刮板齿的切割质量要求也越来越严格。鉴于目前切割质量已不能满足业主要求,为此针对以上情况,成立专项小组,经分析研究确定震纹和豁口主要是转动枪头引起的。经讨论确定了以下切割方案。

采用二合一方法下料:依据图样要求,计算出大斜边(刮板齿长边80mm+短边55mm)所对应的直角边,取整等于97mm。将钢板铺平,以97mm宽度等距离划线,留有钢板边距不能切割断开(见图2、图3)。

将轨道调整至斜边方向45°放置,按图4所示切割45°斜边。切割后便出现带有斜角的二合一刮板齿。

将切好的刮板齿按照图5放置,将左端、右端同时卡住,放




图 2



图 3

在简易工装上(见图6),将刮板齿沿刮板齿中线进行切割,切割出的刮板齿如图7所示。

3. 结语

上述方法适合这种批量化、数量多的零件。此种方法切割出来的刮板齿尺寸精度高、切割面光滑,既能保证切割质量,又能大大提高工作效率,为项目按期




图 4




图 5




图 6



图 7

交货起了重要作用。同时也提高了材料利用率,避免材料浪费,节约了原材料。

作者简介:王荣辉等,华电曹妃甸重工装备有限公司。

MW 20160726

《金属加工(冷加工)》 2016年第16期要目

铁道客车用轴箱体迷宫槽加工
工艺解决方案
警用防弹头盔外壳RTM成型钻模
工作件的制造
地铁转向架构架横梁下盖板制造
技术优化
飞机钢梁结构件的数字化高效
加工
手柄冲方孔工艺分析及模具设计
能冲裁多种零件的冲孔模设计
滚动直线导轨镀硬铬后其精度
及寿命分析
壳体类零件加工夹具新型定向
键设计
花键轴孔的加工方法
巧用右旋梯形螺纹刀加工左旋
梯形螺纹
铸造类支架零件刀路轨迹设计
西门子840D精度调整与补偿
应用
基于FANUC系统数控机床热变
形温度补偿解决方案的研究
平底刀端铣外圆周面的刀轴
控制方法
四步到位法快除自动化生产线
偶发故障
典型PLC程序故障分析
液压千斤顶活柱修复工艺
龙门刨B2012A的电气改造