



Q690高强钢焊接材料的选择及其应用

孙咸

【摘要】 本文分析了Q690钢的焊接性，探讨了该钢焊接材料的选用原则，介绍了该钢焊接材料的种类及其应用。研究表明，Q690钢焊接材料的选用，可以采用“强度匹配”原则，等强匹配和低强匹配都可以获得满意的接头性能，低强匹配加低氢工艺可以明显改善钢的焊接性。受产品结构特点和焊接方法控制，Q690钢4种以上的焊接工艺方法和焊接材料各具特色；采用FCAW打底+FCAW或GMAW填充的工艺优势明显。在Q690钢焊接材料成功应用中，焊接材料自身的低氢化是必要条件，而焊接方法和工艺因素的低氢化则是充分条件，二者缺一不可。

关键词： 焊接材料；Q690钢；选择及应用

1. 概述

Q690钢以其足够的高强度、低的韧脆转变温度和一定的伸长率，在工程机械、船舶起重机械、煤矿机械、风电和核电装置等行业获得了应用。虽然说现有的焊接材料及其匹配焊接工艺，基本能满足各类制造要求，但是，随着应用的进一步扩大，该钢焊接接头的使用性能方面仍然暴露出一些问题。这些问题依然涉及到焊接材料和配套工艺。在一些情况下，所谓的主流工艺依然不尽如人意，比如在大拘束条件下，或冬季严寒季节施工时，为防止裂纹发生，有的工艺变得复杂、辅助时间加长、工艺条件严谨，使其可操作性变差。另一方面，施工中存在这样的现象：有时候，焊接材料的变化可能改

变工艺特性；反之，工艺方法的某些改变亦可能改变接头的性能。事实上焊接材料和配套工艺已经成为相辅相成、相得益彰的充分和必要条件相互关系，似有动一发牵全身之反应。鉴于Q690钢结构使用性能，主要是承载受力结构，非高温、耐腐蚀等特殊场合，属于强度用钢特点，该钢焊接材料的选用原则应当采用“强度匹配”原则。本文特意将Q690钢焊接材料的选择与该钢的焊接性、焊接材料种类、工艺方法及应用相联系，探讨其选用原则。该项工作对推动Q690钢焊接材料的创新开发，以及配套工艺的锐意改进，具有积极意义和参考价值。

2. Q690钢焊接性分析

Q690钢是采用低碳质量分

数、细晶化冶金技术，以及微合金化和控轧、控冷等工艺开发的高强度低碳贝氏体钢。从化学成分看（见表1），采用了低碳成分（ $w_c < 1.0\%$ ），并用Mo-Ni-B微合金化，以及Nb-V-Ti复合微合金化；降低P、S有害元素含量，还用Ca对夹杂物进行球化处理。从力学性能看（见表2），该钢具有较高的强度和与之匹配的韧性。这是该钢独特的强化特性决定的。该钢的强化机制主要是贝氏体的相变强化、细晶强化和第二相析出强化，这些强化都与微合金化元素的作用有关。钢的供货状态为调质，显微组织为马氏体加贝氏体。虽然该钢采用了低碳和低杂质元素含量成分设计方案，碳当量为0.43%~0.48%，裂纹敏感指数为

0.22%左右，钢的焊接裂纹敏感性有所减弱，防止裂纹产生的工件预热温度随之而降，应该说钢的焊接性有所改善，具备低焊接裂纹敏感钢要求。但是这并不意味着在所有情况下都能获得满意的接头性能。

研究表明，该钢焊接性的主要问题如下：

(1) 焊接裂纹敏感性。钢中合金元素种类较多，尤其含有一定量Ni、Cr、Mo元素，具有一定的空淬特性。焊后冷却时接头热影响区容易产生淬硬组织，冷裂纹敏感性较大（见图1）。

(2) 热影响区的软化。受焊接热循环的影响，HAZ出现软化层，可能恶化该区的力学性能。

(3) 热影响区塑性降低。受焊接热循环的影响，HAZ晶粒有长大倾向，使该区塑性降低。

(4) 热影响区韧性降低。HAZ粗晶区为粗大的上贝氏体基体+上贝氏体板条束间长条状分布的M-A组元，对韧性的危害使该区的韧性恶化。

3. Q690钢焊接材料的选用原则

(1) 焊缝金属强度匹配类型 为了同时满足Q690钢高强度和优良的低温韧性要求，从焊接接头使用安全性考虑，通常高强钢焊接材料的选用原则应当是强度匹配。焊缝的强度匹配方式可以分五种类型（见表3）。

从表3可以看出，等强匹配的工艺焊接性不是很好，施工条件要求严格，施工成本较高，比较适合低强度钢种或者高强度钢种的焊接。高强度匹配的工

表1 Q690钢的化学成分（质量分数） (%)

牌 号	C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	B	V	Nb	Ti	Al	CEV
Q690	0.07	0.24	1.74	0.014	0	0.02	0.21	0.01	0.111	0.017	0.07	0.055	0.15	0.034	0.43
GB/T16270	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≥	≤
—2009	0.20	0.80	1.80	0.020	0.010	0.50	1.50	2.00	0.70	0.0050	0.12	0.06	0.05	0.015	0.65

表2 Q690钢的力学性能

牌 号	屈服强度 / MPa	抗拉强度 / MPa	断后伸长率 (%)	冲击吸收能量 /J(-20℃)
Q690	725	800	38.5	100 102 142
GB/T16270—2009	≥690	770~940	≥14	≥47(-20℃)




图1 Q690钢焊接HAZ裂纹

艺焊接性更差，施工条件要求更严格、更复杂，成本更高，焊接质量稳定性难以保证，较适合于低强度钢的焊接。低强度匹配的工艺焊接性得到改善，施工条件也改善，成本降低，适合于高强度钢种及大刚性结构件的焊接。对于Q690钢而言，屈服强度≥690MPa、抗拉强度770~940

MPa，属于高强度低合金钢，大多数焊接结构选用焊接材料时，首选了等强匹配原则，因为更多的考虑了接头的安全性，而较少顾及施工工艺性及施工条件。多数焊接材料手册在推荐这类钢选用焊接材料时，亦是等强匹配材料。然而，焊接工艺或力学理论已经指出，采用低强匹配原则也

表3 焊缝金属强度匹配工艺焊接性

焊缝强度匹配类型	适用钢种	工 艺 焊 接 性			接头的抗脆断性能
		工件预热温度	接头抗裂性	施工条件及成本	
等强度匹配	低强度钢种、高强度钢种	预热温度较高	存在裂纹倾向	施工条件严格，成本较高	比较优良
高强度匹配	低强度钢种	预热温度高	存在裂纹倾向	施工条件严格，成本高	观点Ⅰ：比较差 观点Ⅱ：比较好
低强度匹配	高强度钢种，大刚度结构	降低50~70℃	接头抗裂性提高	施工条件改善，成本降低	易于改善
组合匹配	高强度钢种、异种钢	降低50~100℃	接头抗裂性提高	施工条件改善，成本降低	可以控制
等韧性匹配	低温用或特殊用途强度钢种	随钢种变化	随钢种变化	施工条件较严格，成本较高	比较优良



是非常不错的选择，它使焊接裂纹敏感性减小，工件预热温度降低，材料的焊接性得以改善。此外，组合匹配也是不错的选择。当然，在考虑焊材的匹配方式同时，也不能忽略焊接材料的含氢量、结构特点、工况条件，以及焊接工艺的影响。

(2) 强度匹配与焊接工艺的关系 这类钢的焊缝强度匹配对接头性能的影响，必然涉及焊接工艺因素。不同的工艺条件，接头性能及裂纹倾向各异。也就是说，焊缝强度匹配、焊接工艺与裂纹的关系是复杂多变的。并不是在所有匹配条件下都能防止裂纹发生，并保证接头优良的性能。如图2所示，只有后两种匹配（低强匹配、低强匹配+低氢工艺），才能既防止裂纹又兼顾HAZ韧性。第一种匹配方式（高强或等强匹配）预热温度高，虽然裂纹倾向被减小，可是热输入增大后，HAZ韧性降低。焊接裂纹的防止必须辅以合理的工艺。合理的工艺就是低氢工艺，它包括主体工艺方法和辅助工艺技术两方面。主体工艺方法，如SMAW(碱性焊条)、GTAW、GMAW、FCAW、FAW(碱性焊剂)等。辅助的低氢工艺包括：低氢焊接材料（包括焊条、实芯焊丝、药芯焊丝、焊剂、保护气体等）、焊件的预热、缓冷、后热、紧急后热、控制层间温度、焊后热处理、多道焊接、多层焊接等等。根据结构的特点，为了防止裂纹产生，通常需要对工件预热，随工件预热温度的提高，裂纹倾向减小，直到裂纹被防止。但是预热温度不能提得太

高，因为预热温度高，增大热输入量，影响HAZ韧性下降。于是提出所谓优化低氢工艺，即采用复合型工艺措施，比如不太高的预热温度+缓冷（或后热、紧急后热、焊后热处理）等。在防止裂纹产生方面，复合工艺的效果与单一提高预热温度一样好，但复合工艺的工件预热温度更低，焊接热输入减至需要的数值，兼顾了HAZ韧性不受影响。

4. Q690钢焊接材料的种类及工艺方法

从表4和表5（其中，SR—580℃~620℃消除应力退火处理，①等强匹配。②低强匹配，C1—100%CO₂，M21—5~25%CO₂+95~75%Ar混合气体）可看出，Q690钢熔化焊的主要焊接方法4种以上，比较常用的是SMAW、GMAW、FCAW和SAW。焊接材料的种类取决于所用工艺方法，而工艺方法又取决于产品结构特点、焊缝位置、接头形式及使用条件等。表6列出了Q690钢所用焊接材料特点对比（其中C1和M21含义同前）。可以看出，4种焊接材料在含C量、脱氧方式、合金化类型、含氢量、力学性能、低温韧性等方面基本是一样的，保护气体方面只有GMAW和FCAW两种方法具有，分别为C1（100%CO₂）、M21（5~

25)%CO₂+(95~75)%Ar。从综合评价看，FCAW方法的焊接材料优势明显。因为与其余3种方法比较中，虽然GMAW和SAW方法用焊接材料都具有高效、自动化属性，可是前者在实施单面焊反面成形时反面保护有一定困难（需要专用装置），而后者全位置焊接有困难（尽管国外有SAW全位置焊接报道，但国内并无工程应用信息）。唯有FCAW方法能克服GMAW和SAW方法的缺点，并充分发挥其优点，尤其在管接头单面焊双面成形焊接中，接头反面无需衬垫或气体保护，即可获得满意的反面成形。有的单位在管接头焊接中采用FCAW打底+FCAW或GMAW填充的工艺，优势凸显。

Q690钢结构焊接工艺通用要点是：①采用正确的坡口形状和尺寸。②选用合理的焊接材料（填充材料、保护气体、焊剂等）。③选用正确的焊接规范（包括焊接材料牌号和直径、焊接电流、电弧电压、气体流量、电源极性、焊缝层数、道数等）。④选用正确的工件预热温度、焊缝层间温度。⑤选用合理的焊后热处理参数。⑥坚持正确的接头装配定位焊和熟练、高超的手工操作技能等。上述方法及工艺的应用，取得了较为满意的效果




图2 焊缝强度匹配与焊接工艺的关系

表4 Q690钢典型焊接材料化学成分（质量分数） (%)

焊接方法	焊接材料	焊接标准(AWS)	C	Mn	Si	Cr	Mo	Ni	P	S
SMAW	SHNi2K100①	E11018-M	0.06	1.60	0.20	0.38	0.40	1.85	≤0.025	≤0.025
	SHNi2K90②	E11018-M	0.06	1.40	0.25	—	0.44	1.70	≤0.025	≤0.025
GMAW	Union NiMoCr①	ER100S-G	0.08	1.70	0.60	0.20	0.50	1.50	≤0.015	≤0.015
	Union NiMo②	ER90S-G	0.10	1.55	0.65	—	0.40	1.10	≤0.015	≤0.015
FCAW	TWE-110K3①	E111T1-K3CJ	0.045	1.50	0.34	0.03	0.51	2.21	0.010	0.007
	FabCO XTREME 120①	E121T5-GC H4	0.07	1.35	0.14	0.33	0.22	3.90	0.008	0.005
SAW	Union S 3 NiMoCr①	焊丝EG(~EF6)	0.14	1.70	0.10	0.35	0.60	2.10	—	—
		熔敷金属F11A8-EG-F6	0.08	1.50	0.20	0.32	0.58	2.00	—	—
	UV 421 TT	焊剂EN760 SA FB165 DC H5	W(SiO ₂ +TiO ₂)		W(CaO+MgO)		W(Al ₂ O ₃ +MnO)		W(CaF ₂)	
			18		36		24		20	

注：①为等强匹配，②为低强匹配。

表5 Q690钢典型焊接材料力学性能

焊接方法	焊接材料	焊接标准(AWS)	保护气体	热处理	屈服强度 / MPa	抗拉强度 / MPa	断后伸长率 (%)	冲击吸收能量 / J
SMAW	SHNi2K100①	E11018-M		SR	690	740	19	47(-50℃)
	SHNi2K90②	E11018-M		SR	570	650	21	47(-50℃)
GMAW	Union NiMoCr①	ER100S-G	C1	AW	680	740	18	45(-40℃)
			M21	AW	720	780	16	45(-60℃)
	Union NiMo②	ER90S-G	C1	AW	550	640	20	35(-40℃)
			M21	AW	620	700	18	40(-60℃)
FCAW	TWE-110K3①	E111T1-K3CJ	C1	AW	750	830	18	72(-40℃)
	FabCO XTREME120①	E121T5-GC H4	C1	AW	763	866	17.8	101(-60℃)
SAW	Union S 3 NiMoCr①	熔敷金属F11A8-EG-F6	—	AW	690	760	17	47(-40℃)
			—	SR	690	780	18	47(-40℃)

注：①为等强匹配，②为低强匹配。

表6 Q690钢焊接材料特点对比

焊接方法	焊接材料	含C量	脱氧方式	合金化类型	含H量	保护气体	力学性能	低温韧性	综合评价
SMAW	电焊条	低	Si-Mn	Ni-Mo-Cr	碱性低氢	—	高强度	高韧性	1)保证质量 2)简便实用全位置，焊根反面免保护 3)手工、低效率
GMAW	焊丝	低	Si-Mn	Ni-Mo-Cr	低氢	C1①和M21②	高强度	高韧性	1)保证质量 2)实用全位置，焊根反面需保护 3)高效、自动化
FCAW	焊丝	低	Si-Mn	Ni-Mo-Cr	低氢	C1和M21	高强度	高韧性	1)保证质量 2)实用全位置，焊根反面免保护 3)高效、自动化
SAW	焊丝	低	Si-Mn	Ni-Mo-Cr	低氢	焊剂保护	高强度	高韧性	1)保证质量 2)实用水平位置 3)高效、自动化



5. Q690钢焊接材料的工程应用

实例一，我国自主研发制造的“蓝鲸”号全回转起重船，最大起重能力达7500t，是世界上最大的单臂起重船。“蓝鲸”号的主臂架主要采用Q690高强钢焊接而成。上海海事大学物流工程学院对该钢的焊接性进行了工艺评定。试板尺寸为300mm×150mm×30mm，单面V形坡口，反面清根双面接头。采用具有低强匹配药芯焊丝的FCAW方法，在执行表7中实例①的焊接工艺要点制作试板同时，严格控制焊接参数，始终保持工件预热温度≤165℃。试件经过外观检查及RT探伤后，进行了抗拉、弯曲、冲击等试验及金相组织分析。结果表明，焊缝的抗拉强度均在840MPa以上，试件断口位于焊缝上，表明母材的强度更高（国标规定770~940MPa）；弯曲试件180°无裂纹，表明焊缝具有良好的塑性；

试件-40℃冲击吸收能量，焊缝及HAZ均低于母材，但远高于47J（-20℃）的国标规定值；金相分析表明，焊缝具有合理的组织分布。试验确定的焊接工艺，用于Q690高强钢厚板焊接，可以获得良好的接头综合力学性能，满足工程使用要求。

实例二，为荷兰Gusto、美国Amclyde公司承建多台海上吊机，吊机主要受力部件拔杆使用S690QL高强钢材料。蓬莱巨涛海洋工程有限公司以拔杆中的高强钢对接管为例，研究该钢的焊接工艺及控制措施。选用φ406mm×25mm厚壁钢管，60°V形坡口对接接头，管接头置于6G位置施焊。采用单面焊双面成形技术，制定了两套试验方案：方案一采用STT打底，SMAW填充、盖面；方案二采用STT打底，FCAW-G填充、盖面。两种方案中均采用等强匹配焊接材料，在执行表7中实例②的焊接工艺要点制作试板

同时，阐明工件预热温度控制在100~120℃及层间温度不超过200℃的必要性，分析了工艺参数，尤其热输入对接头性能的影响，推出了合理的焊接参数；强调了过程控制措施的细节，如下料及开剖口前的预热温度及之后的保温缓冷，工件装配点焊时工件的预热、焊接时的引弧、熄弧应在坡口内进行，以及焊后在焊缝两侧150mm范围内进行后热处理等等。结果表明，试件的NDT检测及力学性能均能满足规范要求，该工艺已成功应用于多个吊机项目中，赢得了业主和第三方的好评。

实例三，针对液压支架结构件用Q690高强钢特点，铁法煤业集团机械制造公司进行了焊接工艺评定试验研究。试板尺寸为300mm×150mm×20mm，45°单V形坡口，反面清根双面接头。采用具有等强匹配实芯焊丝的GMAW方法，在执行表7中实例③的焊接工艺要点制作试板同

表7 Q690钢焊接材料应用案例及焊接工艺要点

实例号	接头类型	焊接方法	坡口形状	焊接材料		保护气	电源极性
				牌号/型号	φ/mm		
①	Q690+Q690 (对接接头)	FCAW	60° V形坡口，间隙：2mm， 钝边：2mm，板厚：30mm	TWE-110K3 /AWS:E111T1-K3CJ	1.2	80% Ar+20%CO ₂	DCEP 直流反接
②	S690QL+ S690QL (厚壁管对接接头)	a) GMAW打底 + SMAW填充 b) GMAW打底 + FCAW填充	60° V形坡口， 间隙：2~4mm，钝边： 1~1.5mm，板厚：25mm	UnionK52Ni	1.0	M21	DCEP
				K-11018M	3.2	—	DCEP
				FabCO XTREME120	1.6	C1	DCEN
③	Q690+Q690 (对接接头)	GMAW	45° 单V形坡口，间隙：2mm， 钝边：2mm，板厚：20mm	G76	1.2	80%Ar+20%CO ₂	DCEP

实例号	焊接电流 / A	氩气流量/L·min ⁻¹	焊缝层数/道数	预热温度/℃	层间温度/℃
①	打底：220填充：230~240	20	6/20	150~200	道间温度150~200
②	80~100	20	4/8(6G位置) 焊缝背面加垫或清根	100~120	<200
	90~140				
	220~240				
③	第1组：260 第2组：280	20~22	3/7	150	150

时，强调焊接热输入、预热及层间温度的控制，确定执行消除应力回火温度为 $(520 \pm 20)^\circ\text{C}$ 。结果表明，拟定的焊接工艺已成功地应用于液压支架结构件的生产。

综上不难看出，Q690钢焊接材料工程应用中，突出的特点是低氢化（见表8）：一是采用的焊接方法低氢化。二是所用的填充焊接材料低氢化。这其中，在案例①所用填充焊接材料为美国ITW焊接集团天泰焊材公司生产的TWE—110K3高强钢药芯焊丝。该焊丝的国标（GB/T17493—2008）型号为E761T1—K3CJ，属于金红石型，规定的保护气体为100%CO₂，有利接头低

氢化，可是文献采用日本弧焊机器人焊接时却用了富氩（80%Ar+20%CO₂）混合保护气体，估计是为了改善焊接工艺性。即便如此，所用焊材配合辅助工艺亦属于低氢化，获得了满意的接头性能。三是辅助工艺低氢化。涉及预热温度、层间温度、道间温度、焊后热处理等工艺措施，无一不是低氢化措施。进一步分析，在焊接材料成功应用中，焊接材料自身的低氢化是必要条件，而焊接方法和工艺因素的低氢化则是充分条件。二者缺一不可。

6. 结语

（1）Q690钢焊接性的主要问题是焊接裂纹敏感性较强，以及HAZ晶粒长大塑性降低倾向，同

时也不可忽视热影响区韧性降低（HAZ粗晶区上贝氏体板条束间长条状分布的M-A组元对韧性的危害）。选用优质、合适的焊接材料和合理的焊接工艺，是控制和改善该钢焊接性的重要手段。

（2）Q690钢焊接材料的选择，可以采用“强度匹配”原则，等强匹配和低强匹配都可以获得满意的接头性能，低强匹配加低氢工艺可以明显改善钢的焊接性。

（3）受产品结构特点和焊接方法控制，Q690钢4种以上的焊接工艺方法和焊接材料各具特色；采用FCAW打底+FCAW或GMAW填充的工艺优势明显。

（4）在Q690钢焊接材料成功应用中，焊接材料自身的低氢

表8 应用案例中的低氢工艺要点

实例号	焊接方法	焊接材料	辅助工艺	效果
①	I FCAW II 多层多道焊接	焊丝：TWE-110K3 保护气体：80% Ar+20% CO ₂	预热温度：150~200℃ 道间温度：150~200℃	试验确定的焊接工艺，用于Q690钢厚板焊接，可以获得良好的接头综合力学性能，满足工程使用要求
②	a) GMAW打底+SMAW填充 b) GMAW打底+FCAW填充（含多层多道）	a) GMAW打底：UnionK52Ni SMAW填充：K-11018M b) GMAW打底：UnionK52Ni FCAW填充：Fa b C O XTREME120 保护气体：M21、C1	预热温度：100~120℃ 层间温度：< 200℃ 后热处理：焊缝两侧局部（200~300℃）×2h	该工艺已成功应用于多个吊机项目中，为焊接制造提供了有效技术支持，赢得了业主和第三方的好评
③	I GMAW II 多层多道焊接	焊丝：G76 保护气体：80% Ar+20% CO ₂	预热温度：150℃ 道间温度：150℃ 消除应力回火： $(520 \pm 20)^\circ\text{C} \times 2\text{h}$	拟定的焊接工艺已成功地应用于液压支架结构件的生产

化是必要条件，而焊接方法和工艺因素的低氢化则是充分条件。二者缺一不可。

参考文献：

[1] 李秉军，等．TMCP生产低碳贝氏体钢中微合金化元素的作用机理研究[J]．钢铁钒钛，2013,34（3）：77-82.

[2] 孙咸．异种钢焊缝中熔合区裂纹与低氢工艺的关系[J]．机械制造文摘 焊接分册，2015（3）：17-23.
[3] 高明霞，张明达．液压支架结构低合金高强度钢板Q690焊接工艺研究[J]．金属加工（热加工），2010（20）：

49-51.

作者简介：孙咸，太原理工大学焊接材料研究所，长期从事焊接材料及金属焊接性方面的研究和教学工作。

MW 20160823