

铝合金壳体热模锻技术研究

■ 申伟, 张利军

制造业中利用铝合金的外观好, 重量轻, 韧性、塑性较好, 能进行淬火, 时效处理时可使合金强化具有高强度、高耐磨性, 高温下变形小的特点制作的构件, 越来越多地应用于国防产品中。薄壁铝合金材料壳体零件加工容易变形, 尤其是棒料毛坯加工效率低, 加工工序繁琐, 成本高、周期长。通过反复试验研究, 提高了薄壁铝合金壳体零件毛坯切削加工效率, 总结出了薄壁铝壳体热模锻工艺技术。

1. 热锻加工难点

(1) 高温组织裂变 铝合金材料具有熔点低, 材料组织激活能大, 温度升高后塑性变大, 在高温高压下, 热锻成形体积膨胀, 冷却时易形成裂纹。

(2) 尺寸参数控制 零件热锻时, 尺寸参数随着锻造的引伸, 零件体积会随着坯料的直径、长短、冲压力发生变化, 直径、长短、冲压力不同将影响到热锻零件的成形尺寸, 在热锻零件圆口边易产生折叠。

(3) 锻后产生变形 零件在锻造逐次引伸的过程中, 伴随着锻造应力出现, 当零件锻造成形后, 应力释放, 造成零件变形。

严重影响零件的加工尺寸。

(4) 尺寸稳定性差 铝元素的化学性较活泼, 锻后零件在加工中随着环境温度的变化较大。另外, 随着高低温、震动试验, 零件加工尺寸会出现波动变化, 造成零件配合尺寸出现变形。

2. 解决问题办法

(1) 采用等温热模锻造见图1, 控制模具锻造的升温、锻造温度、环境温度, 防止锻造零件时, 快速升温及急剧冷却时造成零件开裂。

(2) 控制零件下料长度, 并根据质量守恒定律, 按库存现有的材料直径, 算出锻制毛坯长度, 控制零件下料长度尺寸, 防止锻造时因坯料长短尺寸不一致, 造成零件折叠。

(3) 采用逐次引伸的锻造方法, 释放热锻毛坯的锻制应力, 锻制过程加热方法, 控制热锻温度, 锻后随模冷却注意保温, 防止零件应力变形。

(4) 零件锻制成形后, 进行固溶处理+时效热处理, 提高材料的硬度, 改善可加工性, 消除锻制应力。

3. 实例应用

壳体材料为2A12, 零件重

0.98kg, 如图2所示, 加工毛坯重22kg, 如图3所示。

零件属于薄壁零件, 毛坯到成形件加工, 生产加工周期长, 零件每切削一次都伴有加工应力的释放, 造成加工变形, 且存在:

(1) 材料利用率低, 仅有2%~4%。

(2) 毛坯粗加工工序占有时间过长, 占有零件加工总时间的1/3。




图1 锻造模



图2 壳体零件



图3 壳体零件

滚边关键工艺参数有限元模拟分析

■ 王洪杰, 贾艳辉

滚边压合工艺作为一种新型车身连接工艺, 已得到越来越广泛的应用, 目前主要用于车门、轮罩、翼子板等外覆盖件的内外板连接。基于对外表面件的高品质要求, 在产品早期开发阶段就需要对滚边压合工艺进行可行性设计, 依赖经验与尝试的方法已无法满足滚边压合技术的要求。本文对滚边关键工艺参数加以介绍, 并用有限元分析的方法对不

同圆柱形滚轮直径、圆锥状滚轮等情况下的滚边成形进行模拟分析, 对今后滚边工艺的应用提供技术参考。

1. 滚边压合关键工艺参数介绍

滚边压合是一种复杂的多工步单点连续加载工艺, 对滚边工艺参数进行研究非常重要, 在钢板材料的机器人滚边过程中,

TCP-RTP值、滚轮压入角、滚轮速度、滚轮形状、滚轮直径、滚边压力等对钢板滚边成形件的质量——表面波浪起皱和板件缩进及胀出是有影响的, 下面将对滚边工艺关键参数等进行介绍。

(1) TCP-RTP值 机器人滚边工具的轨迹取决于胎模边缘的几何形状, 胎模边缘线上的各点就是滚轮的目标点, 称作机器人目标点RTP (Robot Target

(3) 零件加工余量大, 导致加工变形, 尺寸精度难保证。

(4) 零件毛坯为棒料, 操作劳动强度大, 装夹零件困难。

为提高零件加工效率, 对零件加工坯料, 采用热模锻造毛坯如图4所示。

根据零件成件尺寸结合库存棒料直径, 得出该零件锻制毛坯下料长度尺寸, 在锻造温度470℃, 锻造形成力6600kN, 收缩率0.8%的条件下, 进行毛坯锻制, 锻后进行两次均化应力的循环时效, 固溶处理+时效的热处理, 改善零件可加工性, 在加工中进行(160±10)℃、3h左右的冷热循环处理, 均化加工应力, 为防止零件的加工变形, 稳定加工尺寸, 进行两个冷热循环

处理。通过锻造毛坯的加工, 缩短加工周期, 减少加工余量, 降低毛坯重量, 降低加工成本, 其效果对比见附表。



图4 锻造毛坯

效率提升对比

零件名称	材料	锻前重量/kg	锻前壁厚/mm	锻后重量/kg	锻后壁厚/mm	提高加工效率(%)	工序优化数(原/现)
壳体	2A12	22	95	7	10	40	20/11

4. 结语

采用热锻毛坯可以提高零件的组织强度, 使零件组织晶粒细化, 减少零件加工余量, 锻后的去应力热处理可使零件获得好的工艺加工性, 并且消除了零件部

分加工应力, 为保证后续零件的尺寸加工精度要求, 进一步控制和消除零件变形奠定了基础。另外, 该项工艺创新技术可以推广到其他本体、壳体类零件的毛坯加工中。

作者简介: 申伟、张利军, 西安北方光电科技防务有限公司。

MW 20161026