

PD、PS软件 在汽车总装的应用

□ 浙江吉利控股集团有限公司 / 朱智涛

在数字化技术不断发展的今天，随着越来越多的软件提供了更多强大的功能，使得节约整车投产时间并在前期发现更多的问题成为可能，本文简要介绍了PD、PS软件在汽车总装的应用。

背景

模拟仿真在整车开发阶段，起到一个非常重要的桥梁作用。总装作为整车生产最后一道环节，涉及到成千上万个大大小小的零件、安装模块，要把它们有次序且准确无误地分派到指定区域并组装到一起，这就需要做到厂房空间的合理利用、工人与设备之间的巧妙配合、零件装配顺序的紧密衔接等。要想做到这一步，单靠人力和工艺文档去完成是非常困难的，所以最好能有一个统筹全局的软件系统来搭建一个数字化模型，处理和规划设计它们之间的工艺属性，这就要求这个模型是虚拟的、全面覆盖的、调配灵活方便、属性相互包含、相互关联，用来完成他们各自的业务职责。下面将针对Siemens的Tecnomatix数字化平台，讲述一下它的应用方法。

数字化工艺仿真设计

1. 数据的应用和管理

在前期的数据输入阶段，我们要开始数字化的工艺分析工作，

首先必须要导入一个完整的3D车身数据，但研发提供的原始设计数据庞大，如果直接利用，对计算机配置的要求很高，后期还有一些工厂的资源数据，如果都要利用他们原始的设计数据分析，那几乎没有计算机配置能满足要求。对此，Tecnomatix有专门的对应方案，采用轻量化的数据格式，把这个系统需要用到所有数模都转换为JT轻量化的格式，存储到各自的链接路径，按需自动加载调用，大大地降低数据对计算机配置的要求。而转换成JT格式的数据，只是优化了3D模型的表达方式，减少计算机在数据加载时的运算，同时还能保留数据的装配结构、名称节点、形状尺寸和外观颜色等属性，对工艺可行性分析结果并无影响，同时还能大大提高过程中的工作效率。

2. 高效利用标准化设备

一个完整的数字化工厂模型，必然存在各式各样的设备资源数据。面对这些数量庞大的资源，数据查询和管理也会成为一个大的问

题，在Process Design (PD) 里面则采用了一种分类资源库和属性管理的方法。在JT数据的导入过程中，就会按照客户化的分类管理标准，赋予他们特有的种类属性，进行分别管理，自动生成与文件存储路径结构一致的数据资源管理结构树，可以方便用户根据属性特征筛选查找。另外资源库还应用了实例和原型的概念，将所有导入和属于属性的3D数据定义为原型，应用的模型则是继承属性关系的实例。工厂模型搭建过程，只需重复拖拽调用原型，避免重复定义相同的设备参数属性及错误。

3. 厂房3D布局快速建模工具集成

前期输入的工艺数据，也包含工厂的布局结构方案。工厂布局规划的过程，就是一个快速呈现和传递想法的一个过程。要想实现数字化的规划手段，关键还是快速直观地表达和呈现想法。要想解决这个问题，除了要有大量的标准设备资源的沉淀积累，还需要有一个可

以完成非标设备模型定制工作的快速建模工具。如果利用传统的CAD建模工具,数据传递和转换的过程复杂,容易出现数据丢失和版本出错,在这里我们集成了一个可以参数化配置的快速建模工具FactoryCAD,我们可以利用它来搭建3D厂房结构,排布设备资源位置,方便快捷有效,更重要的是工具集成之后,数据可直接编辑保存利用,省去来回转换的麻烦。

4.无遗漏的上件顺序编排

随着前期导入数据的收集完善,我们就要开始结合3D工厂布局的结构对整车几千个装配零件和总成进行上件顺序编排。规划上件流程,最担心的问题应该是遗漏零件或者重复上件。在这里我们采用的是剔除法进行分配,此方法可以有效避免遗漏或重复。先将整车零件按照安装模块来拆分,需要辅助设备的优先分配,如:天窗总成、仪表总成、燃油箱总成、前后桥总成、前端模块总成、座椅总成和车门总成等。依据工艺规划方案,安排上件位置,再根据3D工厂的各线特点和工人作业内容,合理填补剩余零部件的上件位置,直到整车的装配零件数量剔除为零,这样才确保整车零件工序规划的一致性。

5.操作工序的完整设计

上件顺序分配到工位之后,要确保方案的完整性和可行性,必须还要细化工艺方案,描述清楚每个零件或模块的详细装配步骤,这样可以在一定程度上验证上件顺序的可行性,也为后期的仿真步骤、编制工艺文档、指导现场作业打下基础。在同一个企业中,即便是不同

车型的相同零件或者功能模块,他们大部分装配步骤基本上也都是是一致的,为了省去这些步骤重复编制的时间,PD里面可以将这些标准模块的装配步骤定义到标准工艺操作库里面,可以重复拖拽调用。

6.MTM工时规划和节拍线平衡

要验证每个零件装配步骤的可行性,时间长度是一个很重要的考虑因素,在这里我们会利用软件自带的MTM标准工时分配卡赋予每个操作步骤的时间属性,再通过甘特视图加载分析,可直观地评价每个工位的负荷程度,通过移动拖拽直接优化各工位的任务分配或调配操作工人。

数字化工艺仿真验证

初步完成装配工序的规划方案后,我们就要验证分析装配工艺的可行性。面对如此复杂的总装工艺,我们不可能一次性就把整个装配流程都模拟完成,那样将要投入大量人力去完成前期同步开发的任务。我们选择抓住重点要素,主要是从以下几个方面分析:

1.零件装配顺序验证

零件装配的通过性(见图1)是分析工艺可行性的首要任务。前期的规划方案,包括上件对象和操

作步骤,创建对应的装配路径,针对零件动态移动过程,分析评估零件在装配过程中与现有部件的间隙是否满足装配要求。为避免人为疏漏,我们采用专门的间隙干涉检查命令,当物体发生干涉或者间隙过小,会自动发出相应的警示,实时监控装配仿真的整个过程。

2.设备适用性分析

要分析辅助设备是否适用,不仅需要考虑设备的外观尺寸、销孔位置和夹紧定位点是否能满足零件的工艺要求,如果是复杂的设备,还需要定义设备的机构运动、动态分析设备结构的合理性和运动可达性。例如:座椅和仪表等助力臂设备。通过准确的设备技术参数输入,定义设备的机构划分和关节转动轴等运动属性(见图2)之后,再去分析验证设备动作姿态,包括:移动、抓取、夹紧、搬运、随行、定位等一系列动作,最后组成一个连贯完整的动态装配过程,从这个过程就可以分析出设备的通过性和可达性,从而辅助产品结构、工艺流程和设备的设计优化。

3.工具选型

目前汽车零部件装配固定的方式,主要还是采用螺栓拧紧、卡扣紧固、粘连贴合等方式。所以面对





图1 装配过程分析

种类多样、大小各异、位置不同的螺栓螺母的拧紧工具的选用，是装配工艺最重要的一个课题。首先我们会根据具体螺栓的空间位置，评估操作工人的作业姿态，然后根据相应的工具特性，在工具资源库里筛选出对应的工具类型，再根据螺栓具体型号和设计要求的转矩等输入条件，准确定位到指定的工具型号，最终把工具资源加载到相应的工艺仿真模型中，结合产品、设备等因素，进行工具的可行性动态验证（见图3）。

4.人机工程

人机工程是指从人的生理和心理特点出发，研究“人-机-环境”相互关系和相互作用规律以优化“人-机-环境”系统，如图4~图8所示。由于零件数量繁多、装配关系复杂、装配位置多样、辅助定位困难等，总装工艺仍然只能以设备为辅，手工作业为主的施工方法。所以对于总装车间来说，人机工程的分析就显得尤为重要。就像上文提到的设备仿真和工具选型的评价，都是要建立在人机工程的评价标准之上的。所谓的人机工程就是出于保护人力的目的，研究人与机械设备之间相互作用、相互配合的工作环境，排查工人在作业过程中是否存在影响生命安全和人体健康等因素，其中分析考虑的内容主要包括：建立一个完整的数字化工厂模型，为的就是要深入分析到位、内容全覆盖、对象无遗漏，让工艺规划方案能在最大程度上实现确实可行、准确无误。这样不仅能缩短设备安装调试周期，还使生产线各工位的工作量得到有效平衡，增加了设备和工艺的可行性和准确性，



图2 机械手机构定义及适用性分析




图3 工具验证



图4 工人作业姿态的舒适性分析A




图5 工人作业姿态的舒适性分析B

