

航天复杂产品制造企业 BOM 构建及应用探索

董振义，李维

(天津航天长征火箭制造有限公司，天津 300457)

摘要：航天复杂产品研制是一个系统性的多方协同研制过程，对于产品的上下游信息传递、制造全过程追溯、产品质量控制与追溯都有高标准要求。本文从产品 BOM 角度出发，论述了产品 BOM 构建管理，以及以产品 BOM 为基础的产品制造过程信息整合和继承应用，通过 BOM 的管理及应用创新企业精益化管理，提升产品质量管控能力。

关键字：航天制造产品；BOM；精益化管理

1 引言

航天产品研制具有技术难度高、产品结构复杂及数据量大的特点，由多领域人员的协同工作完成；制造模式以离散型混批模式为主，产品工艺路线复杂、涉及工种类型多，且产品设计状态变更、工艺方案变更频繁，对航天产品的制造工艺管理及制造过程管理是保证航天产品质量管控的重要举措。

BOM 管理是产品研制周期数据管理，是串联设计-工艺-加工装配-质量过程管理的数据载体和信息传递基础，也是串联物料资源、制造资源、生产工时、任务计划、工艺规程和质量控制卡等各类数据的组织形式，BOM 管理及应用对航天产品制造管理具有很大的意义。

2 企业管理现状及需求分析

2.1 企业管理现状

火箭的产品设计需要与制造分厂协同完成，设计部门完成产品设计过程，生成设计 BOM 并下发到各制造总装厂，各下游制造企业根据设计 BOM 生成工艺 BOM。PBOM 是工厂开展后续工作的唯一数据源头，工厂负责维护保证 PBOM 与

EBOM 的数据一致性。

天津航天长征火箭制造有限公司(天津火箭公司)是运载火箭的结构件零部件加工制造与火箭总装厂，目前已经具备相当的信息化基础，有型号计划管理系统、工艺管理系统、工时管理系统，以及其他设备、原材料等资源库管理系统




图 1 企业信息管理现状

统,各车间MES系统和质量管理系统等,但各个系统之间缺少数据共享与数据集成,型号计划任务信息、工艺信息、工时信息、质量信息、实际过程信息和物料配套信息都在单独的信息系统中孤岛式管理;工艺BOM数据与各信息系统之间没有统一的数据对接方式,维护各系统的数据一致性较困难,其中具体问题体现如下。

(1) 工艺、质量和配套等信息,实作过程信息都是孤岛管理,有效信息不便于利用。

(2) 各个信息系统之间数据集成复杂,不能满足一次录入、多次利用的数据共享需求。

(3) 系统之间存在数据断层,工艺信息、任务信息和工时信息虽然基于产品BOM管理,但缺少统一的BOM输入接口,导致各管理信息系统数据滞后或不准确,一致性管理困难。

(4) 系统之间信息传递有断层,信息流与实物流不匹配,不利于产品信息跟踪与质量追溯。

2.2 企业管理需求分析

搭建BOM管理系统,实现对产品工艺BOM、制造BOM和实作BOM的管理,能够通过产品BOM将工艺、质量和实作信息进行集成管理(图2)。BOM管理系统中工艺BOM与SMARTEAM系统中工艺BOM一致,则保证BOM管理系统中数据的准确。通过BOM管理串接产品

工艺方案设计、工艺设计、生产加工、部组装配和质量管理过程等企业全流程,实现过程有效数据的集成、上下游管理数据的传递与共享、生产过程的可追溯。

3 企业BOM管理关键技术解决途径

3.1 以BOM结构为核心的信息整合管理

以产品结构为核心,通过网状的对象关联,将与产品有关的任务、工艺、资源、实作和质量等过程数据联系起来,成为一个结构清晰、联系紧密、查找方便和易于追溯的有机整体。BOM结构的基本单元及关联关系,如图3所示。




图3 信息整合单元结构

对于零组件几个要素,如何做(工艺)、什么条件(资源、工时、配套)、什么时候做(任务),以及完成结果(实作),都与零组件本身密切相关,通过零组件间结构关系对几大类数据进行整合,可以引申创建不同的视图来体现工艺、任务和实作关系。

各类数据之间的关系管理可以通过Item关系(图4)进行处理,系统中存在物料Item,通过BOM的父子使用关系构建形成BOM结构;工艺Item与物料Item挂接关联关系,将工艺信息与相应物料建立关系;任务Item与物料Item也是挂接关联关系,同时通过任务Item与实作Item的挂接关联,将任务信息、实作信息与相应物料建立关系。在




图2 企业信息管理需求

```
graph LR; ItemBase[Item基类] --- TaskItem[任务Item]; ItemBase --- PhysicalItem[实物Item]; ItemBase --- VirtualNodeItem[虚节点Item]; ItemBase --- ProcessItem[工艺Item]; ItemBase --- ResourceItem[资源Item]; ItemBase --- DepartmentItem[部门Item]; PhysicalItem --- Parts[零组件]; PhysicalItem --- StandardParts[标准件]; PhysicalItem --- ProcurementParts[采购件]; PhysicalItem --- RawMaterials[原材料]; ProcessItem --- ProcessInfo[工艺信息]; ResourceItem --- Equipment[设备]; ResourceItem --- WorkFamily[工族]; DepartmentItem --- DepartmentInfo[部门信息]; TaskItem --- TaskInfo[任务信息]; VirtualNodeItem --- VirtualNodeInfo[虚节点信息];
```

表 Item 关系说明


类型		对象	说明
BOM 父子使用关系		物料 Item、虚节点 Item 之间	依据 Item 之间父子使用关系，构建 BOM 结构
关联关系	一阶段分解关联关系	物料 Item、虚节点 Item 之间	Item 之间记录 BOM 转化关系，便于变更管理
	二阶段分解关联关系	物料 Item、虚节点 Item 之间	
	实装关联关系	物料 Item、虚节点 Item 之间	依据实装关联关系，构建形成实作 BOM 视图
	挂接关联关系	工艺 Item、任务 Item 与物料 Item 工艺 Item 与资源 Item 任务 Item 与实作 Item	各类数据与产品 BOM 结构实现整合统一管理
版本关系		物料 Item、虚节点 Item 之间	BOM 变更管理

3.2.1 工艺BOM到制造BOM

Figure 1 illustrates the BOM Conversion Process. The diagram shows a hierarchical BOM structure for 'Component A [57]'. It branches into 'Sub-component Bx1 [57]' and 'Sub-component Cx1 [57]'. Sub-component Bx1 further branches into 'Part Dx4 [55-58-05- (57)]' and 'Standard Part P3x2'. Part Dx4 branches into 'Part Px1 [51-58-01- (50)]' and 'Part Px2 [53-58-03- (53)]'. Sub-component Cx1 branches into 'Part Px3 [52]' and 'Standard Part P4x2'. Part Px3 branches into 'Part Px1x6'. The BOM is then converted into a 'Manufacturing BOM Conversion Stage' showing 'Component A57' branching into 'Sub-component Bx1.57' and 'Sub-component Cx1.57'. Sub-component Bx1.57 branches into 'Part Dx4x1, 58' and 'Part Dx4x1, 55'. Part Dx4x1, 58 branches into 'Part Px1x1, 58' (Raw Material) and 'Part Px1x1, 51'. Part Dx4x1, 55 branches into 'Part Px2x1, 58' (Raw Material) and 'Part Px2x1, 53' (Raw Material). Sub-component Cx1.57 branches into 'Standard Part P3x2' and 'Part Px1x6'.

分析零部件工艺路线特点,工艺路线编制规则如图6所

ZX-XX-ZX-(BX)



```

graph TD
    A["A【55】"] -- "1阶段分解关联" --> A1["A: 55"]
    A -- "1阶段分解关联" --> B["B【51-58-51-（55）】"]
    B -- "1阶段分解关联" --> B1["B: 58"]
    B -- "1阶段分解关联" --> B2["B: 51"]
    B2 --> C["原材料"]
  
```

第一阶段转换基础是零组件工艺路线信息,有工艺处型号主管进行编制与维护,体现了零组件的工艺规划方案,颗粒度可以细分到车间工种级。

3.2.2 制造BOM到实作BOM视图

实作 BOM 是随着产品制造过程基于实作装配信息逐渐生成的。一个制造 BOM 零组件下可以关联多个任务、一个任务可以关联多个实作信息，实作信息包括产品质量信息、合格证号、实物配套信息和实作过程信息。以图 9 为例，实作 BOM 构建过程如下。

(1) 零件加工制造过程产生

一个实作信息，与制造 BOM 节点关联，此时零件 P1 实作数量为 9，状态为未装配；零件 P2 实作数量为 9，状态为未装配。

(2) 在 Y1 发次产品完成组件 A 装配，组件 A 自身装配实作信息实作 3 与组件制造 BOM 组件 A 节点关联，A 实作状态为未装配。

(3) 组件 A 实作 BOM 视图构建。通过查找组件 A 找到关联的实作 3 实物配套信息，通过配套信息中有配套件的合格证信息，可以找到零件 1 实作、零件 2 实作，组合形成组件 A 实作 BOM 视图。

3.3 BOM应用视图管理

系统 BOM 管理应用过程，可以分为不同视图应用，按照 BOM 演变，可以分为工艺 BOM 视图、制造视图和实作视图；按照应用部门需求，可以形成总装视图、部段装配视图和零件加工视图（图 10）。在总装视图中，系统 BOM




图 9 实作 BOM 视图构建示例

加载直属件、装入件到部段级，可以根据部段级实作信息、直属件配套信息判断装配工作齐套状态；部段级视图中，以部段交付节点加载到零件级，可以根据零件加工状态判断零件交付及生产信息。

4 BOM管理可解决问题

(1) 信息整合。将任务、工艺、资源、工时和实作信息等，与产品 BOM 关联，消除信息孤岛带来的信息不通与交互烦琐，把各类信息与产品 BOM 结构组织在一起，基于相同的组织形式和数据源头，确保了数据的准确与一致。

(2) 数据串接。随着产品实物的流转，实现信息的同步流动与串接，各类信息逐步与 BOM 相关联，消除系统数据断层与滞后问题。

(3) 任务排产。BOM 管理体现了产品的加工路线与装配过程，同时关联制造过程需要的资源、工时等信息，可以为不同型号产品的计划排产与派工提供数据支持；支持不同颗粒度的排产调度，可以支持到工种级、大工序级分层排产。

(4) 装配齐套性检查。BOM 结构体现了大工序级装配的顺序，可以自动检查 BOM 装入件实作信息完成装配齐套检查，分析确定缺料状态，以及当前全套可开展的大工序作业。

(5) 实作追溯。随着产品制造过程，可以通过实作 BOM 视图方便地对实作过程进行追溯，对实作质量信息、过程信息，以及相关工艺执行信息进行追溯，形成产品实作数据包。




图 10 部门应用视图与产品结构对应关系