

希沃一体机杂音电流声怎么办？

希沃一体机杂音电流声怎么办？

排查步骤

喇叭播放时有杂音或电流声，重点排查线材和干扰源。

1. 检查音频线材是否接触不良或老化
2. 确认是否有外部电磁干扰
3. 如为喇叭硬件问题，需更换喇叭

来源：爱校哥 智慧大屏综合服务商
销售 | 二手 | 租赁 | 维修 | 维保。
13527777385

