

喷漆收费标准公示

项目	A	B	C	D	项目	A	B	C	D
	70万以上车型	40-70万车型	20-40万车型	20万以下车型		70万以上车型	40-70万车型	20-40万车型	20万以下车型
车顶	1350	1000	700	600	前/后围	350	300	250	200
保险杠	850	650	450	400	A、B、C柱	350	300	250	200
半保险杠	450	350	250	200	尾叶	500	400	350	250
车门	850	650	500	400	保险杠下唇	400	300	250	200
前叶子板	750	550	400	350	后视镜	300	200	150	150
后叶子板	800	650	500	400	上边梁	500	400	350	250
引擎盖	1300	1000	700	600	门槛	350	300	250	200
后尾箱盖	900	700	500	450	水箱框架	350	300	250	200
下裙边	400	400	300	300	油箱盖	300	200	150	150
卡钳	500	400	350	250	全车原色	7500	6800	6200	4200
轮毂	500	400	350	250	全车改色（只喷外部）	7500	6800	6200	4200
门拉手	200	150	150	150	全车改色（内外整喷）	9500	8800	7500	6100
车门防撞条	200	150	150	100					

洗车/美容工时收费标准公示

项目	价格	项目	价格	项目	价格
标准洗车	40	洗心焕面	780	玻璃镀膜	280
精致洗车	100	底盘装甲（瓶）	320	巴斯卡镀膜加脂护理	680
润泰360镀膜洗车	200	钻石镀膜	960	车门内饰门板镀膜	680
轮毂清洗	120	漆面镀晶	1580	润泰纳米炫彩釉	260
发动机舱护理	280	漆面镀晶叠层	1000	润泰车衣抗污涂层	1580
水晶打蜡	150	镀络件翻新	960	空调蒸发箱杀菌护理	480
漆面封釉	300	天窗深度清洁养护	380	车内消毒杀菌A款	278
抛光打蜡	480	巴斯卡真皮镀膜典雅版	1980	车内消毒杀菌B款	458
抛光还原封釉	680	巴斯卡真皮镀膜精英版	3480	车内消毒杀菌C款	658
内饰清洗	380	巴斯卡真皮镀膜豪华版	5800	氯酸旋风消毒	290
空调除菌	398	巴斯卡真皮镀膜顶级版	13800	雾化深度杀菌	290

维修保养收费标准公示

项目	A	B	C	D	项目	A	B	C	D
	70万以上车型	40-70万车型	20-40万车型	20万以下车型		70万以上车型	40-70万车型	20-40万车型	20万以下车型
常规保养	200	150	100	60	拆装或更换玻璃升降器	300	250	200	150
更换刹车油（制动液）	300	200	150	100	拆装或更换车门锁块	300	250	200	150
更换防冻液（冷却液）	300	200	150	100	拆装或更换尾门锁块	280	220	180	100
更换手动变速箱油	100	100	100	100	拆装全车地毯	1200	800	600	500
更换差速器油	200	150	120	100	拆装顶棚	1200	800	600	500
更换电瓶	100	70	50	30	更换正时链条（不抬发动机）	2200	1500	1000	800
更换火花塞	150	100	80	60	更换正时皮带及张紧轮	1200	800	500	360
更换点火线圈（1只）	60	50	40	30	更换空调压缩机皮带	100			
清洗水箱冷凝器	300				更换方向助力泵皮带	100			
清洗节气门体	100				更换发电机皮带	100			
更换节气门体	300	200	150	100	更换水箱冷却风扇皮带	100			
清洗怠速马达	100	100	100	100	拆装清洗油底壳（不拆元宝梁）	500	380	300	260
更换怠速马达	100	100	100	100	更换油底壳（不拆元宝梁）	420	350	280	220
免拆清洗进气道	150	150	150	150	拆装元宝梁	800	600	500	400
核桃砂积碳清洗	1800	1200	900	600	更换气门室罩盖（一个）	500	300	250	200
发动机大修（4缸以下含4缸）	2800				更换气门室罩盖密封垫（一个）	500	300	250	200
发动机大修（6缸以下含6缸）	3800				更换或拆装发动机下护板	100	80	60	50
发动机大修（8缸以下含8缸）	5000				拆装消声器（一段）	300	200	150	100
拆装发动机总成	3000	2500	2000	1500	更换消声器吊耳	50			
变速箱大修（手动）	1200				拆装或更换进气歧管	800	600	400	260
拆装或更换变速箱总成(手动)	360				拆装或更换汽油箱	800	700	600	500
拆装或更换变速箱总成(自动)	1200	800	700	600	更换汽油滤清器（油箱外）	150	120	100	50
更换前/后制动片(刹车片)（副）	300	200	150	100	更换汽油滤清器（油箱内）	500	360	300	260
更换前制动盘（刹车盘）	350	250	200	150	更换喷油嘴（不拆进气歧管）	300	200	150	120
更换制动总泵	500	400	300	280	更换氧传感器	300	200	150	120